DOCUMENT RESUME

ED 205 713

CE 029 681

TITLE

NOTE

Industrial Arts Safety Guide. Korean. Bilingual

Education Resource Series.

INSTITUTION

Seattle School District 1, Wash.; Washington Office of the State Superintendent of Public Instruction,

Olympia.

SPONS AGENCY PUB DATE Office of Education (DHEW), Washington, D.C.

79

130p.: Not available in paper copy due to small print. For related documents see CE 029 677-682.

English: Korean

EDRS PRICE DESCRIPTORS

LANGUAGE

MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS.
Accident Prevention: Accidents: Auto Mechanics:
*Bilingual Education: Drafting: Electric Batteries:
Electricity: Electronics: Fire Protection: Poundries:
Graphic Arts: Guidelines: Hand Tools: *Industrial
Arts: Lifting: Machine Tools: Metal Working: Power
Technology: *Program Development: *Safety: Safety
Education: School Accidents: School Safety: Secondary
Education: *Vocational Education: Welding:

Woodworking

IDENTIFIERS

*Bilingual Materials: Combustion: Soldering

ABSTRACT

Designed for use in bilingual education programs, this industrial arts safety guide presents guidelines for developing a student safety program and three sections of shop safety practices in both English and Korean. Safety program format, safety committees, safety inspection, and student accident investigation are discussed in the section on developing a student safety program. Set forth in the section on general safety practices are safety instructions for all areas of industrial arts: safety rules for machine tools, hand tools, and portable electric hand tools: housekeeping: back strains and proper lifting: safe lifting: materials handling: personal practices and conduct: and fire control. Safety procedures relating to automotive and power mechanics: compressed gas: drafting room: dusts, fumes, and combustiple materials: foundry practices: flammable and combustible liquids: electricity/electronics: graphic arts: soldering: and storage batteries are covered. Specific machines examined in the section on safety procedures for machines include. buffers, drill presses, forges, grinders, jointers, lathes, milling machinery, planer-surfacers, presses, sanders, saws, metal shapers, shears, sheet metal machines, and welders. (Corresponding bilingual quides containing material in Chinese, Thai, Cambodian, Japanese, and Ilokano are available separately through ERIC -- see note.) (NN)




Bilingual Education Resource Series

BEST COPT AVAILABLE

Industrial Arts Safety Guide





U S DEPARTMENT OF HEALTH EDUCATION & WELFARE NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN ATING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION POSITION OR POLICY

Dr. Frank B. Brouillet, State Superintendent of Public Instruction
Olympia, Washington 98504



INDUSTRIAL ARTS SAFETY GUIDE

KOREAN

Reprinted by permission of Seattle School District #1

Division of Special and Equal Education Programs
Office of Bilingual Education

The activity which is the subject of this report was supported in whole or in part by the U.S. Office of Education, Department of Health, Education, and Welfare. However, the opinions expressed herein do not necessarily reflect the position or policy of the U.S. Office of Education, and no official endorsement by the U.S. Office of Education should be inferred.



INDUSTRIAL ARTS SAFETY GUIDE

别心是干

四0 37

SEATTLE PUBLIC SCHOOLS

STUDENT SECTION



TABLE OF CONTENTS

Student Section

I.	Introduction	5 7 00
	Governor Evans' Letter to Students "What Have You Got to Lose?"	S-1.01 S-1.02
II.	Student Safety Program	
	Safety Program Format Safety Committee Minutes Form Safety Inspection Check List Student Accident Investigation Report	S-2.02 S-2.03 S-2.04
III.	General Safe Practices	S-3.00
	Safety Instructions for All Areas of Industrial Arts. Safety Rules for Power Tools. Safety Rules for Hand Tools. Safety Rules for Portable Electric Hand Tools. Housekeeping. Back Strains and Proper Lifting. Safe Lifting. Materials Handling. Personal Practices and Conduct. Fire Control.	S-3.01 S-3.02 S-3.03 S-3.04 S-3.05 S-3.06 S-3.07 S-3.08 S-3.09 S-3.10
IV.	Automotive and Power Mechanics. Compressed Gas. Drafting Room Safety Practices. Dusts, Fumes & Combustible Metals. Electricity/Electronics. Flammable & Combustible Liquids. Foundry Safe Practices. Graphic Arts. Plastics. Soldering. Storage Batteries.	S-4.01 S-4.04 S-4.05 S-4.06 S-4.07



 $\ddot{5}$

V. <u>S</u>	Safety Practices for Machines S-5.0	
	Buffer)(
	Buffer S-5.0)1
	Forge, Gas S-5.0	3
	Grinder S-5.0 Jointer S-5.0	5
	Jointer S-5.0 Lathe, Metal S-5.0	7
	Lathe, Metal	9
	Milling Machine S-5.1 Planer-Surfacer S-5.1	3
	Planer-Surfacer	5
	Press, Offset Printing S-5.1 Sander, Portable Belt	7
	Sander, Portable Belt	9
	Saw, Band	ر ۲
	Saw, Portable Circular	ے ج
	Saw, Radial Arm S-5.29 Saw, Scroll S-5.29	ე 7
	Saw, Scroll	, a
	Saw, Table	ĺ
	Welder, Arc	
	Carlo meety tene	

NO TRANSLATION



Introduction

사고에 대한 방지책은 옛날로 기운더 본나가 용돈에서 쏘면 시대, 즉 사람은이 안돼지 못한 상태로 인하여 어떻게 하여 다친 두 있는지에 대한 지식 부족 때문에 처음으로 다했는 당시 부터 시작된 것 같다. 사차인반들은 분이 구강이나 젖은 곳에 있게 되면 된지 되지지 않는 것은 알게되었고; 분에서 어떤 것은 끄집어 내어야 한 경우엔 박대기는 사용하게되었다; 뜨거운 것은 다루어야 한 정우인 터지 알게 하기위해 동물 가족으로 강갑은 반들게 되었다.

아무 오번 옛당점 인간이 작업하는 주위 환경으로 부터 인간북 보호하기 위해 여러가지 안전 대책이 고양 되어 왔다.

최근 연구에 의하면 보안전한 환경보다는 인간 자체가 사고를 더 말이 일인지다고 한다. 사고는 위험한 청음때문에 일어나기도 하지만 보안전한 주위 환경때문에도 일어나기도 하지만 보안전한 다친 수 있는 지는 예측할 수 있는 사람은 이마도 사고를 당하기 되면 호텔한 안전값은 자체 환경은 장하는데 된데 있으며 이건 훈련 없이는 이렇지 두 없다. 되는데로 생각이나 청음은 하게 되면 사고에 대한 방지는 이렇고 합니적인 지식과 자체 환경만이 사고를 방지할 수 있다 "안전 제인 주의" 한 항상 합당한 표에이다. 사고를 복격한 사람은 누가나 모든 일에 있어 안전하게 일하는 습만은 가진 필보가 있다는 것은 제받게 된다. 생각이 않고 있은 시각하는 것이 때부분의 사고의 원인이 되다 연장은 잘못 다득거나, 연간이나 기계를 제대로 유지 못하거나 안전 장치를 논리 사용하지 못하거나 이건데 있거나 위칭 방목되어 있는 작업장 같은 것은 일이 사고를 익게 있어나 위칭 방목되어 있는 작업장 같은 것은 일이 사고를 익게는 위험한 상태의 보통기인 것이다.

산업계나 정부에서는 기계에 안전 경기로 하게나 안된한 작업 환경을 만들어 잠기적으로 위험한 상태로 없어려고 보격해 오고 있다. 사고로 방지하려면 무엇보다도 맡은 일에 세별한 구의로 기본이는 것이 대한 국권한 육관한 지나도록 하더나 있다.





STATE OF WASHINGTON OFFICE OF THE GOVERNOR

OLYMPIA

DANIEL J. EVANS

To the Industrial Arts Student:

As a father, as well as the Governor of the State of Washington, I feel an obligation to write to each of you concerning the importance of safety. The work habits you will be taught in your Industrial Arts class can form the background for safe operation of hand and power tools throughout your life. The need for safety does not stop when you leave the Industrial Arts classroom. It should carry on to your work at home and later, on the job.


It is a waste of the potential of a young life to have a finger, hand or eye lost or mutilated because of a careless act. I hope you will all join me in a dedication to safety in your Industrial Arts classes as well as in the years to come.

Sincerely,

Daniel J. Evars

Governor

DJE:ss





المستريح

What have you got to lose?




Your eyes

Watching television A sunset A good book A friend's smile An attractive person

Your hearing

Laughter of a friend A bird at your window A rock concert The call of your name



A game of softball Buttoning your shirt Driving a motorcycle Holding hands with a special person



Your back

Playing on the beach Getting into your car A day skiing Dancing A comfortable night's sleep



A walk on the beach A game of tennis Running and hiking A bicycle ride

Your life

The remainder of today, every tomorrow. entire rest of your life.

NO TRANSLATION That's what you've got to lose!



Student Safety Program

 $\langle \cdot \rangle$

Organized safety programs are a good approach to reducing accidents.

There are many types of safety programs. The effectiveness of a good safety program is reflected in the reduction of accidents.

The program on the following pages has suggestions that can be used and/or modified to meet the needs of your school.

Safety Program Format	S-2.01
Safety Committee Minutes Form	S-2.02
Safety Inspection Check List	S-2.03
Accident Investigation Report	S-2.04

NO TRANSLATION

S-2.00



Organization

Each Industrial Arts class should organize its own safety committee. There should be at least five student members on the committee; two members should be rotated each month. The committee should:

- Meet every two weeks; more often if the need arises.
- 2. Review and approve the safety inspection report.
- 3. Review and discuss all safety recommendations.
- Study the cause of accidents occurring since the last meeting.
- Prepare minutes of the meeting and post them on the bulletin 6.
- Maintain a permanent file of accident reports, minutes, and other appropriate materials.
- 7. Appoint a student safety inspector.

Inspection

Inspection should be made prior to each safety committee meeting. The inspection and written report should reflect the conditions of the area -- housekeeping, fire prevention, first aid equipment, personal protection equipment, unsafe work activities, hazards and guarding needed. Recommendations should be made for corrections.

Education

A bulletin board should be used to alert the class to safe work habits. A member of the committee should post safety materials and minutes of the meetings. Classroom safety meetings should be encouraged with members of the committee participating as leaders.

Accident Reports

Accident reports are an essential part of a good safety program. They help to inform, educate, and remind people of what to look for in regard to accident prevention. They also provide a record of safety items and safety activities.

- A member of the committee should be assigned to complete accident reports in addition to the instructor's report required by the School District.
- When a student is injured or is directly responsible 2. condition that could cause an injury, that student NO TRANSLATION be encouraged to cooperate with t'e committee ar committee safety meetings.
- A member of the committee should be assign action has been taken to prevent a sirtaking place in the future.

S-2.01



SAFETY COMMITTEE MINUTES FORM

ClassDa	te of Meeting
Name and Title	
PeriodTi	me Opened
LocationTi	me Closed
Instructor	
Members Present:	
	
Order of Business:	
1. Review of past recommendations and a	ction taken.
Review of accidents since last meeti corrective measures.	
3. Review of inspector's report.	
4. Discussion for improvement of the sa	fety program
5. Selection of chairman and new member	
	moorang.
	- AAT
	- WAZ
	- TRE
	TRANSLATION TRANSLATION

ERIC

Full Text Provided by ERIC

(Use other side of sheet _ necessary).

STUDENT SAFETY INSPECTION CHECK LIST

Class	_PeriodDate
causes, marked "X" on previous	e acts should be reported so corrected also whether potential accident inspection, have been corrected.
v / battstactory	(X) indicates Unsatisfactory
A. FIRE PROTECTION 1. Extinguishing equipment() 2. Exits, stairs and signs() 3. Storage of flammable material() 4. () B. HOUSEKEEPING 1. Aisles, stairs & floors() 2. Storage & piling of	F. BULLETIN BOARDS 1. Neat and attractive
material() 3. Wash & locker rooms() 4. Light and ventilation() 5. Disposal of waste() 6.	shafts, etc
C. TCOLS 1. Power tools, wiring() 2. Hand tools() 3. Use & storage of tools() 4.	1. Steam equipment(2. Air compressors(3. Gas cylinders and hoses(4(I. UNSAFE PRACTICES
D. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 1. Safety glasses or goggles() 2. Face shields() 3. Gloves() 4. Respirators or gas masks() 5. Protective clothing() 6. ()	1. Improper lifting
E. MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 1. Winches	J. FIRST AID 1. First aid kits(2. Stretchers(3. All injuries reported(4. (K. MISCELLANEOUS 1. Acids and caustics
SIGNED	2. New processes 3. Dusts, vapors or 4. Ladders and s 5.
SE OTHER SIDE OF SHEET FOR DETAIL	ILED COMMENT . ECOMMENDATIONS



STUDENT ACCIDENT INVESTIGATION REPORT

Class	_Period	Room
Instructor's Name		
Name of Tulinus		& Time
Exact Location of Accident		
Description of Assidents		
Indicate below with an "X" whethe caused by one of the following:	r in your opi	nion accident was
PHYSICAL CAUSES	<u> </u>	PERSONAL, CAUSES
 () Improper protection (personal or equipment) () Defective tools or equipment () Hazardous arrangement () Improper illumination () Poor housekeeping () Not listed - describe briefly* 	() Lack of () Wrong () Use of () Not li	al or mental defect of knowledge or skill attitude intoxicants or drugs sted - describe briefly*
UNS	AFE ACTS	
 () Working without authority () Failure to secure or warn () Working at unsafe speed () Made safety device inoperative () Used unsafe equipment or hands instead of equipment () Not listed - describe briefly* 	() Took u () Worked () Horsep () Did no	material handling nsafe position on moving equipment lay t use safe clothes or l protective equipment
NOTE: Make certain of names and descript hospital, condition of injured, as	cions of witnessessistance by other	es. injured sent to ers, etc.
Date of ReportSign	ature	18h.

* USE OTHER SIDE OF SHEET IF NECESSARY.



General Safe Practices

Safety rules have been developed to alert you to unsafe practices and conditions. These rules, in some cases, are common to all work. In other instances, they are specific to the particular task at hand.

It is important that you learn these rules and apply them to your Industrial Arts and other activities.

Safety Instructions for All Areas of Industrial Arts S	3-3.01
Safety Rules for Power Tools S	
Safety Rules for Hand Tools S	
Safety Rules for Portable Electric Hand Tools S	
Housekeeping S	
Back Strains and Proper Lifting S	
Safe Lifting Cartoon S	
Materials Handling S	
Personal Practices and Conduct	
Fire Control	

NO TRANSLATION



S = 3.0

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL AREAS OF INDUSTRIAL ARTS 각 공업 예술과의 안전 지시 사갂

- 1 기계는 사용하여 하는 일이나 위험성이 많은 곳에서 일은 라며야한 결약엔 선생님의 허각은 받아야 한다
- 2. 아무리 사소한 것이라도 다쳤은 때는 선생님께 즉시 보고하여야 한다
- 3 보안 안경본 쓰5층 법으로 규정되어 있다
- 4. 회생 머리 또양이 작업하는데 지장이 있는 명우엔 안전하게 동예때거나 보호용
- 5. 작업에 알맞는 복장은 라여야 한다 즉 현거운 옷은 동여때고 목거리나 기타 보석규는 차지 말아야 한다
- 6. 작업자의 안건은 위한 규칙은 지쪄야 한다
- 기. 공업 예는 과목은 턱하는 동안에 안전은 위하여 급우든끼리 서로 함도하여야 한다
- 8. 위칭한 행동은 재교의 학생은 반경화게 되면 구구 된지 구매는 구어야 한다
- 9 기계가 저어로 움직이는 것 같지 않은 때는 즉시 선생님께 보고하여야 한다
- 10. 연강이나 자료를 각업대 밖으로 빠져 나오지 않도록 하여야 한다.
- 11. 비로 마른 부스러기를 깨끗이 쓴고 헝겊으로 기금 원은 것은 닦아낸다.
- 12 마루 바닥이나 일화는 표면은 파덴 크각이나 기타 편이 뜨린 것이 없도록 깨끗이 하여야 한다
- 13 바닥에 혼인 어떤 액체도 국시 홈쳐야 한다
- 14. 본참이나 분은 반드시 많아 두어야 한다
- 15. 기름이 묻은 걸레나 기타 붙이 불기 위원 물건은 검인 받은 급족함에 넘어 두어야 갔다
- 16. 크고 무겁거나 길다간 재료은 가지고 인원하거나 덩어울 때는 각영란 점심을 하며야 한다.
- 18-7 THIS TRANSLATION CF 8/18/73 SUPERSIDES ALL PREVIOUS TRANSLATIONS 이 것은 영국 원보은 유기막은 번역간 것임.

동점은 이용하는 연장 사용시 안전를

- 1. 지시 사랑당 기계론 사용하는 방법은 완전히 알고 신성님이 그 것은 사용해도 좋다. 좋다는 허약은 내린 때까지 어떤 기계도 움기여서는 안되다
- 2. 특히 눈이 위험한 작업장에서는 적당한 보안경을 써야한다
- 3. 선생님에 학생의 작업 강치가 옳게 되었는지 검사된 받아야 한다
- 4. 움먹은 환기 전에 모든 부분들이 제대로 되었는지 검사한다
- 5. 동력은 원기 전에 다른 사람이 뛰에 있지 않는지른 확인한다
- 6. 보호자가 제 위치에 있어야 하며 제어로 일본 처리한 수 있어야 한다
- 미 학생이 사용하는 기계를 듣고, 꺼야 하며 완전히 정지된 상태로 두어야 한다
- 8. 흑병히 도와구는 사람이 필요한 경우를 제외하고는 한 사람이 한 기계를 움직이어야 한
- 9. 된 있는 기계에 주의를 기울이지 않고 내버려두지 말아야 한다
- 10. 기급은 치거나 청소를 하기 전에 반드시 전경을 꺼야한다
- 11. 학생의 온과 칼밭이나. 움직이고 있는 부분과 항상 거리를 유지하여야 한다. 항상 온가락이 칼밭이나 움직이고 있는 부분으로 휩쓸려 된어가지 알도록 제 자리에 있다.
- 12 기계 위에 연장이나 재료 기타 다른것은 농지 않도록 한다
- 13. 기계 주위의 바닥에 액체나 부느러기, 연장이나 기타 제표를 불지 알다를 한다
- 4. 기계된 사용하는 동안에는 집중하여 기계에 신경은 써야 하며 다른 사람의 이야기 하기 위해 다른 옷은 처다 보아서는 안된다
- 5. 어떤 기계에도 기대거나 누어서는 안된다
- 16 영구적 전격 장치에 임스 덴션 코드를 사용해서는 안된다
- 17. 어떤 파돈이나 기계가 제대로 움직이지 않는 때는 선생님께 알려야 한다
- 18. 제거 라는 일은 하거나 다시 장치는 하기전에 모든 기계가 완전히 정지 상태가 되도록 한다.



돈으로 다듬는 연장 사용시 안전물

- 1. 특히 눈이 위험한 작업장에서는 보안 안경을 써야 한다
- 2. 일의 성일에 맞는 연강 통취나 크기훈 선택하여야 한다. 각 연강마다 사용하는 정확한 방법은 버워야 한다.
- 3 자르는 연강은 날이 적당히 서 있어야 하고 좋은 상태이어야 한다
- 4. 돈에 기움이 문떠있지 알아야 한다
- 5. 도서가 날카즐거나 걸이 법복한 연장 사용시에는 복기 조심하여야 한다 : 학생이나 다른 사람에게 상체로 입기지 않은 방향으로 된고 다녀야 한다
- 6. 작은 것이나 짧은 것은 바이스나 클램트로 조이고 한다
- 7. 호구에나이 연장은 병교 다녀서는 안된다
- 8. 제 복적에 맞게 고만된 연강은 그 복적에 맞는 일에만 써야 한다
- 9. 돈 같이가 흐는 하거나 깨진 연장은 사용해서는 안된다
- 10. 구멍 용는 기구나 곳은 콩은 상태로 보존하여야 한다. 는이 바꾼 수도 있고 부상은 당하게 한 무도 있다.
- 11. 존집이가 당신 각 사용하여야 갔다
- 12. 출로 들어 온디거나 두드러지 말아야한다 ; 그러면 쪼개지기 쉽다
- 13 나사온리에는 끝이나 지렛대로 견로 사용하게 안되다
- 14. 들어온다는에 사용하는 그는 구단은 위험하다 · 또는 건지는 독정한 크기 길이 강도의 비에는 갓도록 고안되어 있다
- 15. 诚实的 医四메다 实实的 망치克 두드러쉬는 안됐다
- 16 연방은 다 사용한 경우에는 깨끗이 뒷채워 라고 제 참이 보관하여야 한다
- 이 선생님께 어떤 다는이나 고감은 보고하여야 한다.

ERIC

- 1. 휴대용 전동 공구은 사람하기전 선생님의 허각은 받아야 한다
- 2 전신은 곱기전에 반드시 스위치가 "Off" (저저있는) 상태로 되어 있어야 한다
- 3. 吐色 角山县 전名 野兔 사용학 때는 보안 안경을 써야한다
- 4. 각 기구 온장이에 당겨 있는 스위치는 전망이 일정하여야 한다 그래서 전압이 없어진때 전경도 끊어지게 하여야한다
- 5. 기가는 바닥에 안전하게 돌아서 있어야 한다 젖은 바닥에는 돌지 말깃
- 6. 크는 화가나 너얼 거리는 옷은 회전하는 부속를 속으로 휩쓸려 된다가기 위우므로 입지 말아야 한다
- 7. 작업은 시작하기전에 온하는 자세로 서있고 작업 장소에 장어붙이 없는지는 확인한다
- 8. 전신은 사용하기 전에 다른이 되었나, 원사가 베게나왔다는 감사라여야 한다
- 9 휴대용 전용 공구로 각업하는 용안 된로 아남의 전략은 공구원 파손시키거나 시교원 일으킨 두도 있다
- 16. 공구원 사용하기 전에 또는 것은 안전한 상태로 되어 있어야 한다
- 11. 보로자가 시작하기 전에 또는 기구운이 제대로 기원하는지 검사회에야 한다.





Good housekeeping is a key item in accident prevention. It takes the cooperation of all; it can't be the responsibility of the instructor and custodian alone.

An effective housekeeping program will:

- 1. Reduce exposures to slips and falls;
- 2. Reduce fire hazards;
- Remind individuals of their responsibilities in keeping the 3. laboratory clean and orderly;
- Organize the housekeeping effort so that everyone assumes 4. their fair share of the task.

Good housekeeping cannot be accomplished by an occasional grand cleanup. A program must be developed for continual cleanup. following are essential in a good housekeeping program:

- 1. The equipment is arranged to permit safe and efficient work practices;
- 2. Materials and supplies are neatly and safely stacked; 3.
- Sufficient waste containers are provided and used,
- Floors are clean; 4.
- Combustible materials are properly disposed of or stored in 5. 6.
- Excess materials and debris are not allowed to remain on benches and in the work areas:
- 7. Regular inspections are made to maintain clean and orderly

Items that are necessary for good housekeeping in an Industrial Arts laboratory are:

- Adequate dust collecting system; 1.
- 2. Suitable containers for scraps, shavings, chips and oth
- Adequate storage rooms, shelves, racks, and cabine 3. materials and supplies;
- Splash guards and collecting pans for all ma-4. and coolants: ing oil
- Brooms, bench brushes, shop towels, and 5.

Leaning equipment.

ING TOOLS, EQUIPMENT

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO SEE THAT P AND SUPPLIES ARE PROPERLY USED.




동의 홍콩 라 보ば 있게 들어온니기

요경 없게 들어온라는 작업은 하여 생기는 용의 좋음은 다른 부성은 인 없는 때 보다도 더 일은 느냐게 하게 반된다

돈으로 하는 일에서의 사고는 구도 분 안된한 일의 등만 때문이다 --· 보경없이 원어온다기, 너무 무거운 것은 운반하는것 제대로 많지 못하는것, 안전은 위한 봇·o-란 못하는 것 등.

요경있게 들어 온다는 방법은 훈련시키는 것은 안된 프로그램에 있어 전대적이다.




요 당 없게 된 어 온 다는 것은 계속 하면 인생동안의 병은 연계된지도 보르므로 다음 데이지에서 요 당 있게 들어온다는 방법은 배우도록 한다.

Safe Lifting

안전하게 들어온기는 방법


1

우선, 집의 크기탄 겨날하고 호자 원기 힘든 다고 생각되면 경로 호자 들어온 다리고 애쓰지방



학생의 방이 제자리에 참여 (왕2지 확인환것 : 한쪽 방이 다른 꼭 보다 좀 앞이 있으면 관경은 각 감옥 두 있다


무국은 구부지고 각그리고 보는데 (유근 집기자 반고) 성은 보수 있는데 대로 수각 이 되게 한다 부참 사이는 대기나 한국 무접은 등을 보수 있는데 지에 자기이 있다



4

6

그 다음 학생의 다리로 먼어온라기 (시작하며 인어선)대 깊이 학생의 몸에 가까이 있도록 위한다



전은 바닥이 따라 분은 더 무근은 구부라고 집은 문가하이 유지하며 등은 꿋꼿이하고 만과 다니 근목으로 집은 내거 본다.

5

S-3. 07



HATERIALS HANDLING

According to the National Safety Council, nearly one in four disabling injuries is directly related to materials handling activities. These accidents include such things as slips and falls while carrying objects, back injuries and hernias from improper lifting practices, chemical and heat burns from failure to use protective clothing or equipment, and mashed or amputated filgers or toes from dropped objects.

Some of the things you can do to reduce the chance of injury to yourself or others when handling materials are:

- Use the proper aids to handle the materials, such as tongs for hot materials, block and tackle or jacks to lift extra heavy items, and blocks or wedges to keep items from rolling.
- Don't try to lift heavy objects without help; before you lift make clear who is giving the orders.
- Use proper lifting techniques (see Page S-3.07). 3.
- 4. If the material is heavy or sharp use gloves or pads to assure a better grip or to avoid cuts. Be careful of splinters when handling lumber; wear gloves to handle rough lumber.
- 5. Before you pick up an object be sure that the path you intend to follow is clear.
- With heavy objects, make a "first lift" before carrying it so 6. that you can get the feel and position.
- With long objects, such as pipe or ladders, have someone at 7. each end so that they can be safely guided.
- Be careful not to drop or set heavy objects on your feet or those of other people.
- Stack materials so that there is no danger of slipping or 9. falling during storage or removal.

NO TRANSLATION 23



PERSONAL PRACTICES AND CONDUCT

Accident prevention is up to you. There are certain basic rules of conduct that you should incorporate in your daily activities. These rules all involve your attitude toward your fellow worker as well as your attitude toward the task at hand. People with a poor job attitude are those that most frequently have accidents.

Orderliness is a desirable quality. Safe workers will have a methodical approach to the job. They will lay out tools neatly so that they are able to approach the project in an orderly manner. They will not clutter up their work area with excessive tools and

A safe worker is a clean worker. Messy jobs require continual cleanup of the work area and frequently of the worker.

Horseplay in the laboratory will not be tolerated. Severe accidents often have occurred because individuals:

- 1. Threw items in the laboratory;
- 2. Ran in the laboratory;
- 3. Lacked consideration for others;
- Directed compressed air toward others;
- 5. Played tricks on others -- hot metal, electrical shock, glue in pockets, etc.;
- Did not adhere to the accepted safe practices of a 6. laboratory environment.

NO TRANSLATION

S - 3.09



FIRE CONTROL

The fighting of fires is normally left to professional fire fighters such as the local fire department, but the student should know how to extinguish fires.

Serious fires may occur in the Industrial Arts laboratory in spite of the efforts of everyone. Should this happen, the procedure will be:

1. Sound the alarm, both locally and to the fire department.

2. If a person's clothing is on fire, extinguish it. Water is most effective. Do not let a person with burning clothing run. (Melted, synthetic clothing can give serious burns if extinguished by rolling on the floor or using a blanket.)

3. Evacuate to a safe spot clear of the fire area and remain in a

group so it will be easy to check for missing persons.

4. When the fire has been extinguished, clean up and protect wet or damaged equipment and materials. Be alert for rekindling of the fire.

Fires and Extinguishers

There are four principal classes of fires. No one extinguishing agent works well on all, although some work on most.

Class A: This is the most frequently found fire involving wood, paper, rubber and most plastics. Use water, chemical extinguishing solutions containing water, or Class A dry chemical (they crust and smother the glowing embers).

Class B: Flammable liquids are commonly used in the Industrial Arts laboratory and can be difficult to extinguish. Dry chemicals are most effective, followed by foam, inert gas, and water spray. A flammable liquid fire in a container can be extinguished by putting a lid on the container. Remember that the heat from a flammable liquid fire can quickly ignite wood or paper in the vicinity, making extinguishment more difficult.

Class C: This covers electrical fires. Remember that the first step in extinguishing an electrical fire is shutting off the power to the equipment that is on fire. Ther extinguishers with a Class C rating may be used to complete extinguishment. It may be necessary to use water if the electrical fire has in odd other combustible materials. AVOID USING WATER ON ELECTRICAL SHOCK FROM TOUCHING "LIVE" SURFACET

Class D: Certain metals such as magnesimay burn intensely. In general the execuding air and moisture with dry extinguishing powder.

"dered aluminum
ing method involves
special metal 'ire



S-3.10

Safety Practices...Specific Processes and Operations

In spite of one's knowledge of general safety, alertness to potential hazards, or desire to "be safe", there are certain processes and operations that require specific knowledge in order to avoid injury.

Safety rules for specific areas are as follows:

Automotive and Power Mechanics	S-4.01
Compressed Gas	
Drafting Room Safety Practices	
Dusts, Fumes & Combustible Metals	
Electricity/Electronics	
Flammable & Combustible Liquids	
Foundry Safe Practices	
Graphic Arts	S-4.11
Plastics	S-4.15
Soldering	
Storage Batteries	S-4.17

Note to Teacher and Students: This guide is not intended to provide all of the instructional and safe practices information that students will need to know to successfully and safely participate in their Industrial Arts activities. Each instructor and student is expected to seek out and use additional instructional material. Highly technical information not available in the average text should be obtained by contacting specialists in the field.

Additional information on safety and hygiene may be obtained from:

Department of Labor and Industries
Division of Industrial Safety and Health
*P. O. Box 207, Olympia, Washington 98507

United States Department of Labor Federal Office Building, Room 6048 909 First Avenue Seattle, Washington 98174

University of Washington Department of Environmental Health Health Sciences Building Seattle, Washington 98105 NO THANSLATION

*Or the office of Labor and Industries nearest your school.



자동치및 전력 기계공 AUTOMOTIVE AND POWER MECHANICS

자동차 분야에 있어 안전에 대한 도심은 아무니 역보해도 충분치 않으며 유능한 기계공이간 사고는 일으키지 않는 기계공인 것이다. 만약에 일은 외부 라는데 있어 배우기하는 방법과 안전하게 하는 방법이 있다면 안전한 고로 가야 한다 그렇지 않게 되면 1 일은 견로 끝내지 못한지도 모른다.

다음에 작은 것은은 앞으로 여러분이 당면하게 된 위험 가능성 및 안전에 대한 무의 사람은이다.

일반각 국외사랑: General Precautions:

- 1. 움직이는 부분 등에 기름은 치거나 조정은 해박된 경우에만 화여야 한다
- 2. 음동장지나 별로 가까이에서 일은 하는 경우인 독리 구의론 하여야 한다
- 3. 外边的 则则 二种隐 忠州至 电台的时间
- 4. 등등장치에 막더 있는 벨트는 건 ... 중단되었는 때는 존라 때어야 한다
- 5. 에지이나 배기 장치가 너무 뜨겁지 않게 항상 구의라여야 한다
- 6. 뚜껑이 얼어있는 봄기에 취반가운 담이 기화기에 쏟아서는 안된다
- 7. 자동차는 복제한 때는 각별한 주의은 하여야 하여 특히 소화장치를 하여야한다.
- 8. 다른 학생 바로 위에서 일은 라떠서는 안된다
- 9. 라지에러 뚜껑은 면대는 먼데 방감되기를 기다려야 한다
- 10. 엔진은 가지고 일은 할 때문 자동차 뚜성이 안전하게 얼려진 상태인지 확인한다
- 11. 엔진은 끝에 온건 때는 밧줄이나 쇠사물이 제대로 동대 때에졌는 지를 확인하여야 한다.

꺼인의 보건에 관한 유익사랑: Personal Health Hazards:

- 1. 분무 페인트는 하는 용안에는 가는 마그는 하나야 한다
- 2. 용메나 위발유로 손은 닦아서는 전다. 이런 보고 돈은 폭발성이며 피부에 습진을 인으면 수도 있다.
- 3. 엔진에서 부족품은 돈에온데야 하는 정우에 등에 동등이 보지 않게 라마야 한다
- 4. 압축 기념 총 앞에 오는 돌아서는 안되다.
- 5. 건 건 상 상 기 전당의 불대는 감기나 덮이야 한다
- 6 रेपर १०१५ ए जयर एएडी अवके हेरा



Jacking and Hoisting:

잭으로 들어붙러거나. 참아본라는 작업은 하는 정부 :

- 1. 학생이 차 밑에 있는 경우인 차를 적으로 들어온더라는 안된다
- 2 차 말에서 일을 할 때는 꺽 받침대를 사용하여야 한다.
- 3 य एथ्रेम भाग गेर अगोद्ध मार जी रहियर युवर मोजिल होर
- 4. 학생이 차 면에서 인화기 전에 선생님께 객 받침대는 검사 받는다
- 5 길리는 적 은감이는 건너 남아지기 아무 뒤우므로 막아 놀던가 위로 높이 본러 놓은지라여야 한다.
- 6. 범위 작은 사용하기 막것
- 7. 차를 들어 올랐을 때는 연진은 돌아내는 안된다
- 8. 차를 내일 때에도 주의를 기울여야 한다

Driving and Locating the Vehicle for Work: 국업은 하기 위해 차는 본거나 차 등 지기를 잡는 정부.

- 1. 작업자에서 차면 된 때 눈이 나쁜 학생은 보안 안생은 써서는 안된다
- 그 차는 위한한 문전 면러들은 가지고 선생님의 러약은 받은 학생만이 불아야 한다.
- 3 작업은 차가 많이 다니는 곳이나 공을 되고에서 해서는 안된다.
- 4. 차를 견기나 이는 각염은 선생님의 레막은 연었은 때만 라며야 한다.
- 5 호갑한 것에 차를 구차하였은 때는 몸료 학생으로 하띠금 길 안내를 317 355
- 6. 엔지원 시동학 경우는 물건성에 사람이 있어야 한다

Greases, Oils, Fuels and Solvents:

지당(가)기름, 휘반유 및 그밖의 문때를 사용하는 경우:

- 1. 역진값은 때는 즉시 닦고 환기시켜야 한다
- 2. 早年衰老 崭色网色 注意性思 县叫 吐老 外告部呼呼 部间 身些折毫 धार्मा एराम
- 3 에지는 시용하기 전에 충분히 환기는 라도록 하여야 한다
- 4. 경인 반은 쓰기기 등에 기름에 정신 건데를 담아야 한다. 5. 엔진은 시동하기 전에 휘발유가 새지 않고 휘발유 떤건 관는 경사 칼다
- 6. 물이 나기 뒤는 액체는 뚜껑이 달린 꿈인 받은 불기에 보관하여야한다.



) of: Air Pressure:


- 1. 타이어에 공기를 집어 날을 떠는 공기 계상기를 사용하여야 한다
- 2. 스냅 강이 달린 트럭 타이어에 공기를 넣은 때는 걸인 받은 우리 안에 타이어를 넣고 하여야 왔다
- 3. 다른 학생이는 학생 자신에게 공기가 든 호스를 겨누지 많아야 한다

겐치와 그 밖의 연장는: Wrenches and Tools

- 1. 연장 모두된 깨끗이 모판하고 기름이나 지방이 키지 않게 한다
- 2 연장은 바닥에 떨어져 있지 않다는 구의한다
- 3 전기가 제대로 맛들지는 확인 한다
- 4. बेर्टे स्थानि हार हार्य अर्थे प्रमुद्द प्रमुद्द राष्ट्रीय
- 5. 연장은 그 복적에 맛게 고만된 대로 사물하여야 한다. --즉 관은 지렛 대로 사용하러는 안된다
- 6. 나동기는 한쪽 끝으로 세외 돌아야 하고 쓰지 않는 때는 신반에 보관해 두어야 한다
- 7. 윗 부분이 버섯 보양으로 되어 있는 끝이나 전치 (구멍뚭는 쓴밤) 를 사용해서는 안된다

원 상화 라 : Carbon Monoxide:

인 산화 탄보는 휘발하나 다른 연호가 볼 완전하게 연도하며 생기는 즉 가스이다. 엔진이 돌아가고 있은때 그 것은 가스 상태로 존대한다 유니 신체에 이후 고상의 일 산화 단도가 된어가도 치면적이다; 그러므로 환기가 잘 안 되는 곳에서 엔진은 됩니지 않는 것이 필수적이다.



.. 13



省 かた COMPRESSED GAS

전망하게 용접하는데 가장 많이 사용되는 가스는 산호와 아씨칠엔이다. 그러나 학생의 어떤 과제에 타라서는 수도, 작는, 개스, 아르곤, 헬랜, 두데온", 암모니아, 프로타가스, 탄산가스나 가 황산 가스를 사용할 수도 있다.

이러한 가드는 안전하기 사용하기 위해서는 그는의 동생은 알고 있어야 하고 문 내는 병을 사용하고 있는지 확인하여야 한다. 알을 가스 병에 따라서 서우스 구변하는 요군이 서 있지 않기 때문에 <u>레헤르는 임어야 한다</u>

영화 공기 동은 어마 어마한 것으로 취업하여야 한다. 각 동 안에는 거대한 깊이 숨떠 있다. 부구의 한 취잡으로 벋보나 통이 파는되는 경우에 학생 자신이나 학생의 친구들은 경사시킬 수도 있다. 압축 가는 동은 이동한 때는 수에나 돈 뜨겁는 사용하여야 한다.

분내 위원 가드분: Flammable Gases:

아에칠엔, 수도, 또로만가는 와 밥가는 하구 쉽게 분이 잘 붙는다. 이러한 가는 는 보통 양국 가는 통이나 링크 속에 넣어 취합된다. 아에칠엔은 아에운에 녹아 있어 (밥 가는 와 뜨로만 가는 는 양국시계 액체화되어 있음) 이러한 가는 등은 사용한때 항상 바로 불아두어야 최는 것이 통리 유생한 집이다

이라는 가는 옷은 공기나 산도에 당으면 빨갛한 목반복은 형성하므로 받으나 크린감이 로드 나 그밖의 부족들은 만만히 단혀있어야 하며 수선이 꼬되어 있어야 한다. 반보 와 크런장기를 쓰지 않은 때는 만이 돌아야 한다!

어분의 분나기 위원 가는 용은 환기가 간 되는 곳에 방화복으로 격리되어 있어야 한다 -- 밖에 돌아되면 더욱 폴다 모든 가는 용은 항상 안전하게 돌아져 있어야 하며 바로 세외 불고 보관하여야 한다. 모간 같더나 이동값 떠나 가는 용 마가는 제자리에 있어야 한다. 학생은 가는 통이 수에에 안전하게 돌여 있지 않는 한 이동 사서는 안된다.

たな: Oxygen:

작업은 위해 이 기체는 1 각체로 교실에 환대한다. 이것은 명은 13 결국 있는 본진과 격합하고 악박는 포건하에서 이런 문진 문은 맹편하게 더욱서나 폭반시킨다. 고압의 산도는 기죽은 폭발시킨 수 있다. 연고 산도 번드나 포틴 장기에 기준은 문화사는 안된다.

देखा देह गर याला क्षेप्र संस्था के असि असि असि खारी खारी है पी से पर


물이 집 아니는 기년은 : Non-Flammable ises:
라이에는 진소, 아는, 해가는, "무너요" 아동 는 가는, 아픈 강되 유보니아 돈이 목하는데 이것은 아주 그 동도 에너지만 보이 불고다. 어떤 것들은 WAPL 없으며 그 밖의 것(이렇만 기년, 않고나아)은 아구 사랑 방새기나나다. 아무것도 생명에는 종지 않으므로 시장하는 것의 지막한 보이는 지수 있어 사랑한 기년의 독생 및 안전 시작은 임교 시장하



설계실의 안전 주의 사랑 DRAFTING ROOM SAFETY PRACTICES

선계신에는 거의 위험성이 존재하지 않지만 몇가지 안된데 나다

- 1. 퍼부분의 설계실에서 사용되는 경이 간은 신하게 베게나 찌르는 있인이 된 두 있다. 대부분의 전무 고강된 장도에 따라 불고 쓰기 올라 자는 개한 울다리 경의 안전 장치는 테이블에서 왕 인기보다 안전 장치는 안되고 작업자의 손과 간단 사이에 위치하여야 한다.
- 2. 오장기도 인쇄기와 현상적은 양보니아는 사용화기 때문에 독변한 안전 지시 사람이 B구된다 동축된 형의 양보니아 증기는 때무 독상어 아꾸 봤기가 간 되는 곳에서만 사용되어야 한다 만약이 양보니아가 대부에 업권대茲으면 비누와 불로 즉시 씻어 내어야 한다
- 3. 컴파드, 문전기 및 딱딱한 밥으로 된 먼저는 퍼부에 고롱스러운 구멍은 옳은지도 보고에 세관 강범이나 현목등은 유반시키게 된 는 상체는 먼지도 모든다
- 4. 위자나 등이 없는 중군 의자에 앗은 때는 바닥에 의자 다리 에게가 다 당아 있도록 한다. 선계신에서 인거나는 큰 사고는 비스들이 돌아 있는 의자나 동없는 의자에서 떨어져 부상을 많는 것이다.
- 5. यर प्रेंट ला गेर क्यार यर का यह ने के के के





먼지, 증기 및 연기된 수 있는 급속은. DUSTS, FUMES AND COMBUSTIBLE METALS

면지나 공기 (란떠 나오는 미에한 권북 알া병이) 등 공업 미국 신한신에서 발생되는 것들다 어떤 사람에 미는 자극을 즐두었다. 어떤 것들은 아무 불이 불기된다. 목반되기 위우며 경병이나 영구 불치의 병을 일으킨 수 있다.


다음과 같은 방법으로 교신안에서의 위험성은 방지하는 것이 중요하다

- 1. 작업장에서 멋지를 잃어기 위해 환기 장치를 사용한다.
- 2. 생긴 먼지는 쓴거나 진공소에기로 소제하는지 정당히 없어 ~~ 한다
- 3 एमार थार शृह हे प्रार पर गरे अप होन
- 4. 至音的 舌笑是 邓王州, 鲁对部州, 空기 전에 선생님과 俗叫是 한다.

성면 가루는 자근거나 날때 등기 조심해야 한 정도로 위험한 것이다. 이러한 물길을 사용한 때는 방을 마느크와 안전한 복잡을 하여야 한다.

마그녀도 같은 어떤 감독은 불이 불기 위고 불 반대한 상태 이므로 공업 예술 직원실에서는 사용화여서는 안된다.

ば이나 아 떠는 테우거나, 음정하거나, 古 때문 하거나, 용해시키거나, 가지에 당고 일은 하는지하여 이건 본질은 취급한 때는 환기론 관하여야 하는 것이 될 수 정이다.





제기 / 전기 계통. ELECTRICITY/ELLCTRONICS

- 1. 설명을 할때는 적당한 보안 안경이 필요하다
- 2. दिलारे क्षेत्रेश पे ह्यारे हिमारा ह्या पर हेरे वेरे अप ेश के
- 3. 모든 자선이나 전국은 안전한 방법으로 시험하여 확실히 알기전에는 전기가 통하고 뜨거운 것으로 생각하여야 한다
- 4. 단지 어떤 일이 일어난지를 보고 싶어 스웨지는 먼지려는 유혹은 뿌리체어야한다
- 5 केटर भरेका से जार जार रायर अब रोप
- 6. 著三克 다시 ध्राप 회 가단기를 다시 선치할 때는 먼저 1 그렇게된 魁범
- 지 실험용 회로와 전선 단은 알맞게 묶는 작가 되어 있어야 한다
- 8. 전선은 변경할 때는 전력은 끄고 화여야 한다
- 9 또 장치나 기가는 수신하여고 본 때는 먼저 전략이나 들먹은 끄고 화예나한다.
- 10. 전원이나 된다이 파돈된 것이 있는지 항상 살펴보는 습관을 기는다
- 11. 전반한 구 있는 전기 용품이 제대로, 땅에 당에 (어드) 장치되었는데 확인한다
- 12 전头 된 것이라고 알려진 이상 그러한 전기 봉曆 特生 사용해서는 안내
- 13 고양 장치대 에 당동에 본어 있는 나는 전도체가 당지 않게 당기 장치하셔야 한다. 따로 되어 있는 변방기를 사용하여야 한다
- 14. 有观引 生 生空至 欧洲 전에 먼저 방전되어 왔지 확인한다
- 15. 감사 침문 사용한 때는 찬돈은 로구머니 죽이나 등 뛰에 두는 것은 답았이 되게 라며야 한다
- 16 북국선 만을 취급할 때는 강합 과 안면 마스크로 써야 한다 <u>경고</u>: 음국선 만은 지수의 위험한 동발문이다. 그러므로 선생님이 음국산은 취잡한 때는 옆에 계셔야하며 이것은 낮은 진공상태에 있어 파는된 강나 독발은 일으며 상당한 곳까지 유리포각을 튀게한 것이다. <u>경고</u>: 음국선 만은 아구 높은 전위를 가지고 있다 (양 20,000분로)
- 이 전기 기구축 가지고 일은 학 때는 급속으로 된 보석, 시계, 반지, 의사는 물은 차지 받아야 한다
- 18. 축 전기로 다동개나 출전 시킨 때는 기시사항은 다라이 한다.



북이 복기 원고 잘 타는 액체

불이 불기 위고 잔타는 액체는 공연 때문 과목에서 필수정으로 사용되는 것인데 可发生 明 处对处 出世马至 生处部区 外界别的企 之际。

이번 불권은 사보하기전에 반드시 그 후 에 불어있는 레티크 윌어얼아야탈되

Flammable and Combustible Liquids are Potentially Dangerous Because:

- 1. 대부님의 이전 액체들은 공기보다 무게는 경기로 반산하여 바닥이나 낮은 곳에 생대 있다가 불꽃이 떨어지기로 기다리고 있다
- 2. 대부분의 이런 액체들은 쉽게 산화되거나 열은 버뜨로 이런 것들이 불은 행정 3억이나 쓰레기는 자동적으로 붉은 베기 되다
- 3 刘昭 对初笔是 1 智川가 배우 해圣와서 진체의 신경 계喜 과(空記) 배선 기간에 해온 계획 수도 있다
- 4. 이런 또는 액체는 인단 우리 봄 속에 들어가면 목이 된다. 5. 대부분의 이런 액체 논은 우리 대부족 보호하는 기름 흥은 셋 어머고 드러 내어 외부명 (피부 습진)은 일으킨 수 있다
- 6. 凶糙 다 맹범하게 타떠 그러한 生兒 导进处 生外间 战이는 끄기가 힘든다
- 기. 대발의 불분기 위용 액체들은 탄 때 같은 검은 연기를 버기 때문에 建党 그기도 전에 밤에서 나가게 되다

Store and Handle Flammable and Combustible Liquids Safely:

분이 불기 원고 장 타는 액체들은 안전하게 보관하고 취급하여야 한다.

- 1. 보이 보기 위원 액체로 제상하는 방에는 방드시 환기 장기나 환기구멍은 건데 불아야 한다
- 2 시간에 ঘ모한 따라 아니면 투정한 각업에 ঘ모한 만큼만 떠나기 外县党计
- 3. 从以出例外 不从的 叫至 异沙门口 在各 多刚也 生间几年 性之 义是 भित्रक होते
- 4. 智思 多刚 叫闹鬼 醉鬼 때书 独 打造 科鲁赵다
- 5. 친기나 떨어진 것은 즉시 닦고 닦은 걸레나 쓰레기는 지정된 त्रली भेराप
- 6. 중진에 확매된 싫거나 다친때는 지시사하는 원고 그것에 따라야한다
- 기 존대는 경인 병에 도로 분야 영어서는 안된다
- 8. 항상 홍매는 동진에 불어야기 송진은 홈메이다 넣어와 안된다.



- 9. 송진이나 메인트나 그 밖에 최종에 바르는 분진을 자르는 작업을 하거나 불편하는 '안됐다
- 10. 작업감이 飞 환기가 되도록 주의한]
- 11. 회식 불길 과 용매는 원래 본때 본때 본때 왕인 종이나 검인 반은 통에만 보관하여야 한다
- 12. 에 워시, 된지 에느에르 누지 된 가지고 일은 할 때는 피우 자극은 최소한 전에기 위해 고두 잠갑는 제고 한다
- 13 작업장은 떠나기 전에 온라 드러난 대부른 씻는다 학생이 작업장에서 취잡하게 된 비교적 더 위험스러운 를 붙기 위원 액체 吸기지는 다음에 적어 동안다 (대략 위험한 정도 손쉬대로).

主电号 兴利

** 분위기 용.

荆些升

* 홍 때 M. E. K. 괴산회를. 단화기 (카뷰 제정) 청년액 아세된 라게 및 라커 회석액 접촉 액 페인트 회석액 알고훈 원각

* 인보 건보액 게로시 데인트 다지 (본니 에스데르) 문감 및 니스 덴막제 기름 (대니키 모인)

* 이러한 물질은은 자체가 연도를 촉진시한다. 유기물과 혼합되었 은 때 병원에 반응을 인으킨 두 있다

** 위험한 정도는 용에 들어 있는 받사 화약 통증에 따라 단다 긴 두 있다.



주王장에서의 안전 구를 FOUNDRY SAFE PRACTICES

주호장에서 안전을 위해 지쾌야할 일 옷은 항상 열두에 두어야한다 其则 在其是 外交 苍 虽 叶异叶 3도 卦份是 自是 午至 见二时,理山王 智利 建가 원수 도 있다.

- 1. 국민 급독은 다른 때는 적당히 신변 보호 한 수 있는 복장은 라이야 한다. 기 보안병 안영과 얼룩 가리게나 翹메트, 메드, 각반 및 성면法 兒 な狂 ; 是各卦 나 썬龙은 对智利 蛙다.
- 已 至741,是242,汽车员 工出出 对于老长 智尔 空对色 艾 利昭 회급하여야 한다. ; 그 것은은 집기 전에 먼저 뜨거운 것만) 악아 में पे दें
- 3. 학생의 독年 당기 전에 선생님께 검사로 받아야 한다. 石铁은 失기전에 1 २० जी क्षेत्री खेल अर्ग अपने रेज - 1मण क्रेप्ट थे अर्थियो
- 4. 분이 분기 위원 불길들은 구조장에서 멀리 두어야 한다 -- 페인트, 몸배 등.
- 5. 신성님이 감시된 라고 있는 때 반이 불과로의 본은 분세야 한다 다음과 같은 것이 일반장으로 처음된 전화이다:
- a. 환기 감치 팬은 된어 참다 ;
- 6. 州华 卫卫 2号2 吕邓 别多月到时 多对 经 对决的 部外;
- C. 3719 निष्टि देशम)
- d. 基元 造心 至生刘元 目对至 图 智知 (자동정 점화 장치가 없는 명구);
- e 가스로 한테 가한다 ; 불꽃이 꺼지는 경우에는 @ 너 부터 다시 반복한다;
- 우. 천천의 공기 유용 양은 공자시킨다
- 9. 昌对王 안으로 建度이 타드를 岩族의 크기를 王런한다.
- 6. 도가니 집에서기 전에 먼저 가스로 꼬고 다듬에 공기로 본다. 용명로에서 도가나는 고질에 내기 위해서는 도가니 집에는 사용한다. 기. 복인 검색은 운반한 때는 두 사람이 붉은 기구는 사용하여 된 수
- 있는 대로 바닥에서 가장게 원고 가야 한다
- 8. 범금질하는데 쓰는 또래이외는 물이나 젖은 보건은 주조장에서 먹기 अलेक अध
- 9 주도장에서 감독은 불는 곳의 바닥은 독민 감독은 흔겨 생기는 "바닥 폭박"의 사고된 방지하기 위하여 만대로 많아 보호되어야 3/51
- 10. 红色鬼花的 红彩 新杂 特拉耐气 发展是 黄云 岩洞是 引叫 방지로 위해 참삼 해워 우어야 한다는 주조감의 환기 장치 팬은 흩어 될? 그 경기로 본데하시지 말아야 한다
- 11. 뜨거분 웨나 탄생가는 독본 사범한 때는 토의 생각은 만만히 보며 있어야 하며 옆이 식은 때 가기 부석 보내가 당겨 있는 독라는 크에 당아 무너야 한다 ; 그 장기는 들어 마서냐 안된다

见外(筆寫) 网名 GRAPHIC ARTS

판사 미술에서 사용되는 여러가지 기가나 재료는 무겁고 날까춥고, 꺼게 쉽고 다꾸기 어렵다. 인물 시작하기 전에 그 크기를 감작하러 도움이 많보하면 도움은 청반다 기가 원래의 성세한 특성은 인식하여 항부도 써서는 안된다. 단사 미술에 있어 떻기지 안전 주의 사항은 다음과 같다.

양성: Dark Room:

- 1 업식이 있는 떠는 환기 떤분 통어 놓는다
- 2. 화학 역동은 유기 범에 담아 돌아서는 안되고 불은 년반 위에 얼어 돌아 떨어져 다치게라더라 안된다.
- 3. भेड़े हुल्द एक लांट प्रेट एवं में लाड्ट क्रिक रोप अंद हिलाग एक व्यंत प्रकार - 1 एल क्रिक अवस्ट खेट एख्रा.
- 4. 현상화는 과장에 있어 된 경우 해결 때 장에나 고무 잠갑은 사용화에 없다
- 5. 알레지가 있는 학생은 화학 약품은 혼합되거나 필름은 다른때 고무 장기는 게이아 왔다
- 6 धर्मान रेभेर हल दर धरमान धरा ख्लान श्रा अपने रंग
- 7. 型光色 创作的 年 名名 对 父母中 处对
- 8. 휴대용 전기 공통은 개우대(심크) 구위나 심크가 많는 없위 내에는 사용하여서는 반된다
- 9 업식에서는 위험한 행위된 해서는 안된다
- 20. 혼인것은 또는 즉시 훔쳐버어야 한다
- 11. 옷이 화학 약몫은 떨어 뜨리지 않도록 한다. 옷이 혼긴 것은 되부에 자유은 일으킨 두 있다

行うのこと 四字): Dry Mount:

- 1. 학생 원은 누르거나 박아 불이는데 쓰는 다니까에 데지 않게 주의 하여야 한다
- 2 선생님이 지시한 대로 온도운 맞弃어 순다이드 혼분 쓰는다
- 3 마지막 과정에 누나나, 박아 붙이는데 쓰는 다나기를 끄고 똑같은



- 4. 뜨거운 다니어된 종이 위나 카운터에 불지 많고 다니미터에 도로 女子 老女女
- 5. 넓은 전선 국이나 콘털은 선생님께 알린 것
- 6 결국 보으로 반져보아 다리미 연분 시험과 보아서는 안된다

사진 제단 카메라; Process Camer 1:

- 1. 뜨거운 빛에 손은 대사는 안되다
- 고 학생 눈에 번째야 歧은 비취이지 않도록 한다
- 3 웨코딩 봉사단에 떠해서도 조심되어야 한다

오트 세크라 이과기: Offset Press:

- 1. 인터가는 호텔 하기나 청도하기나 (참면 부족들이 달러 있은 떠 집의) 기혹은 친하거나, 무엇이 진 것은 없어기에 알어 정치되어야 한다
- 2. 인터기존 원자이는 동안에 그 너머로 무엇은 집그러 화지 말아야 한다 3 인터기가 제 대로 익은 화지 않는 것은 발견값은 때는 인단 기계존 고고 더 이상 계속기 받고 선생님께 알려야 한다. 고체 보건고 어쓰지 많아야 한다
- 4 인터기는 선생님이 지정한 속도로 움직여야 한다 5. 움직이는 인터기로 청도학 때는 관심하여야 한다
- 6 इंप्रेंट एप्रेर्घ मेरे छ्रें। एमोन अप लेरेंड एडेडेजर्मट 015/51
- 7 인쇄 작업은 최근에 안전한 옷은 임도록 차다 현기는 옷이나 막다니 空色 生性异色 外川 光升片 各时间的时 計正 超升是 左侧之 些别 अभ येज द्रयं
- 8. 학생의 머리 그약이 위험으려운 경구엔 안전화에 돌려 때에나. 보호봉 पाय एदं यह अवल राप
- 9 바닥은 항상 아무것도 없어야 하고 깨끗하며야 한다.

경기는 벗기는 이 사용 되는 데이는 : Stripping Tables

- 1. 모든 참 된길은 유리에서 멀니하며 그것이 깨지지 않게 한다
- 리 전 당한 것은 자른 대는 자르는 곳에서 뜨가막은 먹니라며야 한다
- 3 자근 생기는 정당의 보관 되어야 하며 날이 날카롭게 지내야 한다.



정은 기계 : Folding Machine:

- 2 स्लिट है जिंद लिम स्लिट अब होत
- 3 정는 기계 테이블에 연장는 불어서는 안된다
- 4. रार्थ । यथाय भया अध्य अध्य राम

중이 제단기 : Paper Cutter:

- 1 전반기의 박은 선생님만이 같아 게이야 한다
- 2. 자본 종이 이외의 것은 전단기 테이불에서 항상 떨김라더야 한다
- 3 रोप्ता देश है। अपन् केंद्र अपने उपने ने ने राम रेपी
- 4. 자근 동작이 완전히 한번 끝난 떠하지 양 본은 온장이에 돌아야 한다. 오는 때기 전에 각 난이 완전히 위에 와 있는지는 확인한다.
- 5 칼 보고나 콘범트는 결코 불이 된다! 만나야 한다

なお此 別記引: Plate Maker:

- 1. 탄도로 같아 제거나 호텔은 하기에 앞서 감 광판 제조기의 전력은 용어야 한다 탄도로 같아 계로 때는 뜨거 조심하여야한다.
- 2. 기계가 움직이는 동안에는 아크 동은 경로 보아서는 안된다
- 3. 위기 진공 혹은 깨지 알닥 주뇌한다.

李이 구멍 第기: Paper Drill:

- 1. 천号기(穿孔器)가 뜨光기도 모르다는 것은 알아 되야 한다
- 2. 구멍은 물는 동안 구멍은 뚫는 부위에서 손은 멀리하여야 한다
- 3. 발 쿠위에는 항상 검니적 거니는 것이 없도록 칼다.

공기 출: Air Brush:

- 1. 선생님이 조건지는 고합의 공기관에 먼견하거나, 때에 한다
- 은 조현 장시는 조정하지 말아야 한다
- 3 나는 학생의 얼룩난 향라며 뿌리지 않도록 구의한다





씨인 인쇄기 : Sign Press:

- 1 환자는 던져서는 안된다
- 2. उर्देश में १६ व्या इन देश गरियो
- 3 환자와 인쇄기를 청소하는 이는 특정한 청소 역 반 사용하여야 한다
- 4. 제곳이라는 음악 인쇄기를 듣거나 불러서는 안된다

이기하 이하기 : Platen Press:

- 1. 은장이를 끌어 내일때 손은 인자단에서 멀리 화여야 한다
- 고 인쇄하는 동안 경이는 정정하거나 조정하였는 안된다
- 3 일크 인자판과 로운너는 지시한 대로 청소하여야 한다

- 1. देवरे अय लाट पूरे एवर अव रेप
- 은 자만기 박 일에서 돈은 먼지 무어야 왔다
- 3 선생님이 국가로 서기는 전반기를 감아 지위나 조직한 것이다

자동 온도기를써 Thermography:

- L 안전 가쿠콘 뜨겁게 하는 곳에서는 모든 학생들이 어두운 석의 보호 안경은 써야한다
- 2 작업장에 있는 학생들은 적면 검도로 음시해서는 안된다
- 3 검으는 재고 안전 가수는 뜨겁게 데뷔 동안에 지각로 뜨지 말아야 한다 7 보이 일어난 지도 모른다.

고구인 및 금자 인쇄 Rubber Stamp and Gold Stamping:

- 그 열은 너는 문장은 사람은 때는 구의은 기운데야 한다
- 그 작업대로 항상 재꾸이하여야 한다
- 3 光水之 已初山 떠이 뜨거는 안된다.



PLASTICS

- 1. Wear proper eye protection.
- 2. Never inter-mix anything unless you understand the reactions of the mixture.
- 3. Use proper ventilation, as toxic vapors may be given off.
- 4. Many liquids and resins will build up concentrations of vapors which have a low flash point; no open flames are allowed when working with these types of materials.
- 5. Use proper protection against materials which might cause skin irritation wear plastic gloves, face shield, etc.
- 6. Wear protective gloves for handling hot plastic.
- 7. Use a face mask and respirator when sanding fiberglass or other materials that make hazardous dust.
- 8. Keep materials with low flash points under refrigeration.
- 9. Keep all guards in place when operating any plastics machines.
- 10. Warning signs and protection should be provided at each heating unit.
- 11. Use only recommended materials and procedures for injection mold forming processes.
- 12. When using wood and/or metal working equipment, follow the safety rules for those machines.
- 13. Clean up area and return all equipment and tools to proper storage. Properly dispose of all flammable waste material.
- 14. Certain catalytic reactions produce a great deal of heat -- such should be mixed in metal containers only.
- 15. Always add catalyst to resin not resin to catalyst.

NO TRANSLATION



없고. SOLDERING

昭型이간 年纪 花花 사용하다 年 花花是 한데 崔미之에 사용 외국 방법이다 제일 가는 위험성은 학생 자신이나 다른 사람은 데게 하는 것이다

2건 2 다음과 같은 안전표는 업무에 무어야 한다

- 1. युद्धर देण एयेर आव रेप
- 2 당길병 용망로에 북는 불인적고 하기 전에, 가드가 저져있는지 확인한다
- 3 용당로에 정화 장치가 없는 경수 a. 성방이나 보는 분인 몸이 달라는 용당로에 불는다 b. 분이 붙는 더 자기 천천리 가느는 돈다

 - C 본것은 포켓하여 붙이 용감도 안으로 완전히 들어가 5를 한다
- 4. ग्रेगोर के अने क्षेत्र केंद्र नी बेट होंदी
- 5. 점건한 더 생기는 증기를 들여하셔서는 안된다
- 6. मेर्रा देने अथेन छ देने छेलान है कि नेमर गेरेलम नेने के
- 沙印; 古转发写 是对此中 党中 工文이 위치 结正等 沙口 7 昭어 트너 흑건 버迟 종시 깨끗이라며야 한다 8 昭义 亨에는 또는 씻는다. 흑인것은 대부른 대우기나 옷은 해가게 340
 - 9 龙司 是时间处理时 有人 是王 从时过时
- 10 銀色 花 对排除 용하여 脚起 茶红 옆 전5가 되는것은 깨닫아야 3/5/
- 12. यूज श्रेट द्रजीन अ श्रेत्रपे धरे दें जार सगाउँ हुन्ये गानेप प्राणे अप्रकार प्राणे अप्र
- 12. 또보는 전기 등이나 다리에에 불어 있는 전신은 지근거나 धान्य अध्य रक्षेत्रकार अप
- 13 写图对红色 附及印花 艾
- 14 好外别到 二种宝牛豆 岩色及川 经外表 在安全 等时 ५ मर एस प



まなう STORAGE BATTERIES

학생이 가장 크리 먼지게 되는 충전기는 자용되 충전기 일 것이다. 1次色 377 芬卫 叫并 色制 网络叫 异以兔兔 이 多对对兔 गड़ अंट जा श्रेन ज्या अंतर अंतर अंग अंग


好的 对名 艾维尼 吸引剂 到的外辈 外势气间。

- 1. 바이나는 환기가 잘 되는 곳에서만 축 전시켜야 한다. 바레리에
- 是时发亡 心则 言则是 是对即对对定 实现环 己 바이리 对你 改在五岁时 住气 毕身 别可 兄 对是是 멀口刮여 야 장대; 즉 궁吧, 第 建之 성능, 是强元 배는 어망 몸은 멀리 라이야 한다.
- 3 방전하기나 충전하는 용안 바더라이 혼전은 하지 않 것
- 4. 时间建 对无时间 对特征 生生 身智 引叫水 光叶; 六 工作 智雅, 心理 孙州, 宝利川 音.
- 5. 花型 5. 生气升,芹、此刈, 胜刈 至6 生才引 5.2 进剂 2 रमेजारी जाजभेट एंछरी
- 6 바이기 출전하는 것 가게이에 커디안 또 뿌니게 와 근 处 智利克 医川科 与时时 就好
- 7 亿名 电对象 字 公生川中 叫 同日 存在时 三至 百卦八元 午 있의 美之 타감기 紀 三八 片叶 是们站 午 以다
- 8 में भी अप ल्या के व कि समित 登山矿 站다

내데리로 인하 老 더 심각하

- 1. 苍汝 姓子 则也 多蛇
- 2 苍头 好叫 急以处
- 3 对象 笔에 档간 동의 喜思

रामार श्रीयपट प्रदेश देप:



Safety Practices ... Machines

Safety rules for the followin; machines are included in this section.

Buffer	
Dwill Dwood	S-5.01
Drill Press	S-5.03
Forge, Gas	S-5.05
Grinder	S-5.07
Jointer	S-5 09
Lathe, Metal	\$ 5 11
Lathe, Wood	3-3.11
Milling Woohing	5-5.13
Milling Machine	S-5.15
Planer-Surfacer	S-5.17
Press, Offset Printing	S-5.19
Sander, Portable Belt	S-5.21
Saw, Band	S-5.23
Saw, Portable Circular	S-5 25
Saw, Radial Arm	0-0.20
Saw. Scroll	3-3.27
Saw, Scroll	S-5.29
Saw, Table	S-5.31
Shaper, Metal	S-5.33
Shear, Metal Squaring	
Sheet Metal Machines	
Welder, Arc	S-5 39
Welder, Oxy-Acetylene	C 5 41
	41

NO TRANSLATION





SAFITY SUTESTIONS

- 1. Always buff using the lower half of the wheel (below center).
- 2. Always wear eye protection when buffing.
- is always stand to one side of the wheel when buffing and when $ap_{ij}(t)$ is compound.
- 4. Never use a rag to hold the work while you are buffing.
- 5. Use extra caution when buffing around corners, openings or areas where the wheel could grab and throw the work. Do not buff small dismeter tubing, wires, chain or similar material.
- 6 Exercise caution to that the work does not overheat and burn your bands.
- de safe the area behind the buffer is open and that no one else is in the saicty zone.
- If ic.r hairstyle presents a potential hazard, you must faster it securely or wear a protective hair cover.
- 9 herote refasten any loose clothing, neckties or jewelry Roal 1 se sleeves to the elbow.

안전 지시 사람

- 그 광닭씨는 기계는 사람은 대는 감상 바퀴의 하반부는 사용한다 (중심부 이라)
- 2. 강당 내는 기계는 사용할 때는 보안 안경을 써야 한다
- 3. 강당은 너거나 약독은 비온대는 바퀴의 한 달에 서야 한다
- 4 अध्ये भेट इंग्रें जा प्रें हैं। भीने युन्हें मुझेनेना एसरे
- 5 모퉁이 주위나 구멍이나 바퀴가 워우려 돌네기 일본 금당시킬 부위로 강력을 내는 경구에는 각별한 주의론 기울에야 왔다. 기울이 각은 강이나, 확신나, 회사들이나 1 비용한 것으로 강력을 나서는 양보다
- C · 감스템에 기계를 다루어 과일이 되어나 강경의 근본 데어디는 안된다.
- · 가장 나는 가게 된 부위가 얻어서 있어 아무도 반찬한 지대에 있지 않다는 것은 병상하셔야 한다
- 용 따라 보양이 위험한 가능성이 있으면 안전되게 동대내거나 보호를 모기를 써야 된다
- 9 보는 것은 3에 메르 명 타이나 보였다는 지기 말이야 한다 로드라 도메는 판 경치카기 건어 운격이 되다



S-5 01

BUFFER

Student Name
Class
Date Grade

광덕 바 기미

SAFETY GUIZ

<u>안전</u> 112

- A ray should be used to hold hot objects while buffing.

 The F

 Always buff on the lower half of the wheel.

 The P

 Lucas crothing or hair must be confined in P

 4. Goggles must be worn when buffing.


 The F

 Use extra caution when buffing corners or confined areas of the work
- 1. 강성은 내는 기계는 사용하는 동안 당처는 것은 원기되어 건인된 사용하여야 한다 원다 1년차 2 바퀴너 하반치는 사용하여 강력은 당상 낸다 원다 1년차 3 천거운 옷이나 머리는 산정하게 동여 떠어야 한다 음과 1년다 4 쌍병 내는 기계는 사용한 때는 보안 안정한 세약한다 분다 울다 1년다 5 민준이나 이렇은 옷은 강력한 번대는 홍병한 1년은 하여야 한다 출다 1년차

- Wear appropriate eye protection
- Remove jewelry eliminate loose clothing confine long hair.
- 3 Operate only when all guards are in place
- Select properly charpened drill bit - tighten in chuck and remove key.
- 5 Clamp material check for mafety turn on power.
- 6 If a piece of work is caught in the drill -turn off power -- do not try to stop by hand.
- Select speed carefully -- the larger the drill the slower the speed

안진 지시 사람

- 1 걱정한 보안 안경을 써야 한다
- 2 इंप्रेनेट येगाएँ येग्रे १३ इन्लेट न्यार प्रारं पार्टा
- 3 권본받기 작가가 제자니에 있는 때만 움직인다
- 4 드님이 기구는 날은 저말의 날카로와야 하며 물님의에 넣고 고인다음 떨어른 번나
- 5 고장사이는 콘타트 경취 안전을 검사하고 전명을 돌다
- 6 트립어 어떤것이 끼어져 올아가면 -- 우년 전략을 꺼야 하며-· 돈으로 빠얼려고 어써서는 안된다
- 기 취당한 속으로 선택되어야 한다 -· 드린 (참구)이 크면 환수를 속으는 더 느껴 한다




DRILL PRESS

Student Name
Class
Date Grade

SALETY SULE

1.	It is necessary to select the proper speed.	T	F
2.	The chuck key should be kept in the chuck at all times.	T	F
3.	Work should always be secured.	Ţ	F
4.	Rings may be worn while operating a drill press.	1	P
5.	A chip brush should be used for removing chips.	T	P
ð	The drill should be operated at top speed for all work.	т	P
7	The long end of the work should be at the left of the operator.		
	the operator.	T	P
8.	Long hair must be confined in a hat or net, or		
	tled back.	T	P




구멍 끊는기찌

학생 이름 반 남의 왕선

안전된 퀴그

_	<u> 연천 </u>		
i	적당한 축약 선생하는 것이 필요하다	表品	134
٤	설립의 역되는 강상 운영되어 제어 있어야 왔다	春日	1 킬 ;}
3	일은 항상 안전 상태로 유지하도록 한다	有日	그느다
4	구멍 짧는 기계는 사용하는 동안 반지는 기어도 복다	青山	1 분 다
5	다른 इयर डोजा भगन २२ भड़ोन धर	है ।	2 2 4
6	드닉은 항상 대신 고 경도로 움막다야 한다	& #}	1 ! 4
7	인강의 계신 경신 강상 작업자의 왼쪽에 녹아나 간다	ाँ अ	그를 다
8	긴 어디는 남가나 병으로 싸거나 위로 묶어야 한다	कं म	2 ^일 니



- Approved eye protection must be worn when operating forge.
- Asbestos mittens (glovee) muet be worn when the tongs cannot be used.
- 3. A pail of water should be nearby at all times.
- 4. Hot metal left unattended should be marked "HOT" with chalk.
- 5. The top must be open when lighting the forge.
- 6. When shutling down, the gas control should be turned off first.
- 7. Be sure gas is off "tight" when leaving the forge.

네시 사람

外替辈 树色 世間 生生增皂 树水蛇环

그렇게 다 없는 내는 식데그들의 범이다 강경은 케어야 된다


경험이는 강상 작업장소 열에 넣아 있어야 한다

급취은 " 뜨거움 " 이라고 불렀고 덮시하며 두어야 한다

रेर मेरेलंट के रेंग वेण होने होने

전*에*는 구선 에스 3권 3위부터 저야한다

에서 जार धार अंद जार अध्या जान ग्रह्म अंग्रेस







		_		
GAS	FO	D	~	т
44.3	EU	п	u	L

Student Name
Class
Date Grade

개스 용광도


학생 이름____ 반____ 날과_____ 확进____

SAFETY QUIZ

	Marine A. 11 A. S.			
1.	Tongs should be available for the handling of hot metal.	τ	P	
2.	Gloves should be worn when handling the tongs.	т	P	
3.	The top slot should be closed when lighting the forge.	T	7	
4.	The air should be turned off first when shutting down.	T	Y	
5.	Hot metal should be marked "HOT".	т	,	

안건은 귀그

i.	三元 .	古代 :	भेरेटल 2	ી	집거기	근비되어	있어야 한다	34	134
2.	징계된	ARAI	강갑운 3	이야	र्भ			ઢ다	그 르다
3	불강로기	崔先	拟姚	Ą	नेष्रं	단아야	इ ध्ये	& 4	2 트디
4.	鲁对亚克	ZWZ	경기부터	补	난하여야	કુન્પ		끊과	1 = 4
5	일개生	古年そ	" 뜨거움	·· o]2	12 1	पअवनः	칼 디	老日	2 트 다



- 1. Eye protection must be worn at all times.
- 2. All guards must be properly adjusted.
- 3. The tool rest must be adjusted to 1/8" from the wheel.
- 4. Do not grind on the side of the grinding wheel.
- 5. Spark deflector or top guard must be within 1/8" of wheel.
- 6. Small pieces should be ' ld with "vise grip" type pliers.

7. A wheel that is excessi may worm or cracked should be discarded. 8. The glass safety shield should be clean. 9. Stand to one side when starting the machine. **MOTOR** 彩約 (1) ADJUSTABLE (SAFETY SHIELD -SPARK DEFLECTOR WHEEL GUARD 砂根配 ①GRINDING WHEEL 바퀴 위성 방과 () WATER POT-구 범비 (I) ADJUSTABLE TOOL REST -飞龙花与 NE 19135 (1) DUST CHUTE (R)SWICH 가게 돈을 끊지 と利利 (I) PEDESTAL 开麦叶

안전 지시 사람

- 1. 보안 안경은 강상 써야 한다
- 은 모든 위법 방지 장카가 되어도 크림되어 있어야 한다
- 3. 정기 장기는 비위에서 후 인터 떨어져 있게 크림되어 있어야 한다
- 4. 문의 바퀴의 국민그것 본의라지 말아야 한다
- 5. 스타크 방키기 혹은 위의 위험방지기는 바퀴에서 국민되 전에서 있어야 한다.
- C. देश इदेश भगे संग्रेस भी देश 2011 24
- 4年。 片块74 국이간 버귀는 버려야 한다
- 유니 난대원2 저곳하네 난다
- गणरे नहुष्ट व्यव सुरु १३ मन स्त



GRINDER

Student Name
Class
Date Grade

. 본의기


학생 이유______ 반_________________ 학면______

SAFETY QUIZ

1.	The tool rest should be adjusted to within 1/2" of wheel.	T	P
2.	Eye protection is not always necessary while grinding.	T	P
3.	Once the "off" switch is in the off position, the operator may leave.	T	P
4.	The safety shield should be clean.	T	•
5.	Wheels that are out of balance may be used.	T	P
6.	The spark arrector is not necessary if there is a glass safety shield.	T	P
7.	When grinding a small piece of steel, "vise gripe" are advised.	T	P
8.	If there is a glass shadd, eye protection is not required.	T	7

ó,	전	ŧ	升	五	
 •	_	_	* 1	-	

1.	정기 강리는 바퀴에서 불인리 이때로 조건되어 있어야 한다	봅다	144
2.	보는 안경을 불러는 함께 참석 복또한 것은 아니다	春다	1르다
3.	일단 "off" 스위치가 Off 위치에 녹여져 있으면 작업자는 그 기계된 떠나도 된다	盘日	124
4.	안전 반은 참상 제 맛 하여야 한다	ձ다	1로다
5.	रेलेंग पुत्र और भेगर अद इस	참다	124
€.	부터 안전하이 있으면 스타크 방치기는 된보라지 않다	其다	1 24
۹.	적은 더 इन्ने "पेर लिंग "में में में में से अध्या प्राची अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने	참다	124
t	असरन प्राप्त १० अवट सम्मा अ प	참다	1일 다.




- Before starting, make sure that guards are free and will cover the blade at all times.
- A push stick must be used on all material that would bring the hands within 2" of the cutter.
- 3. An assistant should help support long pieces.
- 4. Several light cuts are safer than one heavy cut.
- 5. Wear eye protection.

61

 The board being jointed must exceed the minimum length established for that particular machine (check with instructor).

안전 지시 사감

- 1 시작하기 전에 위抗 방지 장되가 열면 있고 않아 날은 얼고 있는지는 확인하여야 한다
- 2 관업에서 고인되 이따로 본건 영어야 한 명구 엔 만에 따는 딱다기는 사람하여야 한다
- 3. 김 나는 로막은 불환고 있어야 한 경우면 크다가 도와구에야 한다
- 4. C 저번에 길게 와는 것 보다는 일이 여러번에 걸쳐 다는 것이 더 안전되나
- 5 보는 산경은 써야 한다
- 6. 이어져야 된 널턴은 특정 기계에 따른 회소간의 길이른 덩어야 한다 (선생님께 알아 복것)



JOINTER

Student	Name_	
Class		
Date		Grade

정합기


	이 참	_
&_		
اعني	 اص طخ	_

SAFETY QUIZ

1.	It is possible for the guard to stick and not cover the cutter.	_	
	over the catter.	T	
2.	A push stick should be used when the hands could get close to the cutter.	T	P
3.	Eys protection is not necessary when operating a jointer.	T	r
4.	Permission should be obtained before using the jointer.	T	F
5.	Stock shorter than 6" may be processed on the jointer.	T	P

<u> </u>	<u>ų</u>	<u>ŧ</u>	7	2

1. 위험 방지기된 고렇시키고 건납은 덮지 않아도 된다	ઢ다	2 3 디
2. 돈이 작성에 가까이 가야 한 경우에 벌어 너는 딱대기? 사용되어야 한다	& & 4	1 <u>=</u> 4
3 योगीर देशेगरण पर एमर घष छेने	44	2르다
4. 제합기는 사용하기 전에 허눅는 언어야 한다	\$; c}	1르다
5 6 이기보다 짧은 저도도 전답기는 사용한 수 있다	l. 24	2 2 21




63

Ei



- 1. Wear approved eye protection.
- 2. Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long hair.
- Do not leave the machine until it has stopped.
- A brush should be used to remove chips.
- The chuck should be turned by hand before starting.
- 6. Never leave chuck wrench in chuck,
- 7. Stock should be balanced and secured before starting.
- 8. Operate at the correct speed for the job.
- Handle chucks with care, keep hands away from moving parts and work.



의 되 기시 사각

- 1. 작당한 보다 안정된 설 것
- 로 보석하는 카기 말로 될거운 옷은 용어에고 된 머리는 그자는 씨쉬 만난히 함께
- 3. 완전되 기계가 법은 떠하기 가게 넣은 떠나기 반나가 찬녀
- 4. मेट्रागीर ग्रेम मानार हर यह ग्रेमन छत
- 5. 자르(본당위)는 기막되기 단에 본드로 보더서 있어야 한다
- 6. 라크 엠티 기그에 지어 경기 반성
- 기. 시작하기 전에 거들은 안전하고 근생되게 돌아져 있어야 한다
- 의 일에 많은 취임한 속도로 일본라 것
- B 가르는 포시턴 없어 다キ에가 있다 ; 즉 본도 항상 존아거나, 인돈 가고 있는





METAL LATHE

Student Name
Class
Date Grade

古年 至号 考至

학생 이 됨______ 방_____ 방제 화제

SAFETY QUIZ


l.	A brush should be used for removing chips.	T	F
2.	The tail stock need not be secure to the bed.	T	P
3.	The chuck wrench remains in the chuck when the machine stops.	r	P

4. It is safe to turn machine by hand before starting.

Weasurements should be made while the machine is stopped.

산전환 취조

i.	부스러기는 최기	ાંગ મામનેટ	रेरे भड़भनक रेप	& 4	1 <u>2</u> 다
2	거로의 뒷 부 분 3	દ એ મો	고정시켜 된호기 없다	ઢ다	그 르 나
3	기계가 정치를	너 가?	원치는 자르에 끼어 있게 갖다	おコ	2 실 및
4	시작하기전에	£ = 1 7	제로 본식는 것이 안된하다	분 니	2 호 다
5.	기계 생기각	동안에 축	당은 같니야 한다	쏞다	1 로 다






- 1. Eye protection must be worn.
- 2. The tool rest must be close to the work when cutting tools are be ng used.
- 3. The cutting tools must be kept sharp.
- Do not feel for smoothness of work while machine is running.
- 5. Work must be centered, balanced and secured.
- 6. The tool rest must be removed while sanding.
- 7. Examine setup before turning on power.
- 8. Shut off power while cleaning machine.
- 9. Long hair and loose clothing must be appropriately confined.



<u>인건</u> 지시 사항

- 1. 보안 안정본 ぞス
- 2 가느는 연방된 사용한 뻐는 연방대는 강법대 가게이 돌아야 한다
- 3 자르는 번작은 그 날이 반지되다야 한다
- 기계가 올아 가는 동안 일 많이 매끄러워졌나는 검사하지 반강
- 3상에. 관련되지 고검시에 돌아야 한다
- 743 णेट इंडेन 면장에는 치위불이야 한다
- ग सद्ध 분기 전에 각업 장치 손서는 검사하여야 한다
- 8 기계된 청소하는 당산에는 전쟁은 거야한다
- 지수 사용 그 병 보다 의 건 머리와 한 기를 몰은 젖었다. 회사하여 간단히 화여야 한다




WOOD LATHE

Student Class	Name_	
Date		Grade

SAFETY QUIZ

1.	The epeed of the machine is not important for safe operation.	_	_
2.		₹	Y
		T	r
3.	Eye protection is not necessary during operation.	T	r
4.	Dull tools may be used.	T	F
5.	It is safe to feel for smoothness while turning.	т	r
6.	The tool rest should be removed while sanding.	τ	r
7.	It is safe to turn work that is not belanced.	T	r
8.	Long sleeves may be worn while operating.	T	r
9.	The cutting tools should be held loosely.	т	P
10.	The bair should be confined while operating the machine	7	




복제 도움 녹토.

計は一	ሳጽ	_
如	3 vd	_

ए सर् भट	416
1. 기계는 안전하여 끊정이는에 기계 속당 중요된 않다. 윤다	1 : 디
2. 변경되의 원감 사이의 거리가 1인되이면 반전하다. გ다	1 2 4.
3. 보는 반영과 이가나는 물자이는 다 보고 있다. 됩다	1 1 4
4 남이 되던 선생은 사용되고 몰라 다 다	1 1년
5. 기계가 혼아가는 곳에 들면이 어그렇게 되었는지 중다 본다. 반계와도 골다	1보다.
6. 12러도 비간 동안에 전감 대신 11위 있어야 3분다 - 옵다	2 늘 다
प क्षेत्री अन्न अग द्वार शहर राग्य राग्याम स्व	1 2 4
오 작성자는 용반 긴 소매 ' 박긴 옷은 임에도 상반 없다. 옵다.	1 는 디.
9 मध्य लग्न हेटडो रेनेन डेटन केन	1 보 다
10. 기계원 본니는 용반 머니는 간단하게 통해 때에야 한다. 롭다.	1 ह न

- Make adjustments and measurements only when the machine is at a complete stop.
- Material being machined must be properly secured.
- Make sure the cutter is rotating in the right direction. Feed against the cutter unless the machine is capable of climb cutting.
- 4. Handle cutters carefully as they are sharp.
- 5. Keep fingers a minimum of 6" from the cutter.
- Take care to prevent jamming the vise or the work into the column, cutter, etc.
- Start your own machine and remain with it until you have turned it off and it has come to a complete stop.
- 8. Never clean chips away from cutter while machine is running.
- 9. Eye protection must be worn.



안전 서시 사람

- 1. 보정이나, 흑정은 가까가 완전히 정치하였은 때만 할 것
- 2. 기계에 넣는 재료는 젖당히 안전한 상대이에야 한다
- 3 작단기가 옳은 방향으로 붙고 있는지 확인하고 기계가 원나와서 전반 할 수 없게 되어 있으면 전단기에 거죠은 집어 달어야 한다
- 4. 전반기간 날카롭기 떠돌이 꾸었더니 다구어야 한다
- 5. 전단기에서 혼가각본 회도한 6인치 정도 떨어지게 하여야 한다
- 6 바이스나 인감이 주목이나 전단기 사이에 끼어 হ러가 울먹이지 않게 되는 것에 구기되어야 한다
- 7 가까운 시작하고 된 번 때는 스윙치는 거, 안전히 정치한 상대로 뛰아
- 8 기계가 불아가고 있는 왕반에 부터기를 받은 처음이 받것
- 9 40 6%2 名文.

MILLING	MACHINE
---------	---------

Student Name
Class
Date Grade

분 쇄기

•	이큐_	
반 ビ자	_	

SAFETY QUIZ


1.	On long cuts it is permissible to leave the machine while on automatic feed.	T	1
2.	Cutters should be stored loosely on the work bench.	T	1
3.	Eve protection should be worn as all times	~	

					•
4.	Swarf chips can	he wined	2880 with	the bonds	~

5.	The automatic rapid feed should not be used when the stock is closer than $\theta^{\prime\prime}$ from the cutter.	T	1
6.	Handles should be disengaged when on sufomeric feed	~	,

안전을 위조


2	भमेग १८ द्रंग मेर्स स्टब्स	. 14로 옵다	120)
£	전단기간 작업대에 올문하게 경아누어야 한다.	44	2 हे प
3	보안 안당은 왕사 씨야 한다	옳다	2는다
4.	में भोगे अपेर १५६ केमेर धर्म		그르다
5 .		三王 ""	
	집에 넣는 장치는 사용되어서는 안되다	끊다.	그르다
C.	गरम् व येन पर प्ल इया र राज स्या करा है	c) \$ c)	72 1



75

3-5.16





- 1. Approved eye protection must be worn.
- 2. A "hacker board" should be used when plening thin stock.
- 3. Do sot force material through planer.
- 4. Do sot remove chip accumulation while machine is running.
- Do sot stand directly behind the machine or in the line of kick hack.
- Do not look into the throat of the surfacer when it is russing.
- 7. Be sure to select the proper speed and depth of cut.
- 8. The board being surfaced must exceed the minimum length established for that particular machine (check with instructor).

안전 기시 사항

- 1. 작업한 보안 안정된 쓴 것
- 2. घेर योद अध्ये हे देनले श्रे एस एक महमनम रोने
- 3 정식기에 먹지도 저는는 역기 만깃
- 4. 기짜가 돌아가는 동안 무드하기 크림이 쌓이는 것은 계속이 딱 것
- 5. 기계 바로 위에 서거나 위로 차는 신에 서있지 만 것
- 6 हार्या १२ ग्रह्मा १ देश स्त्र प्राध्य
- 기 가느고 속도 및 길이는 많게 선덕하여야 한다
- 로 한다는 그들이 하는 또단의 길이는 특정 이겨에 다는 회소학의 길이는 내어야 한다 (신성님에 문의되어 논 것).

PI.	ANER-SURFACZB	Student Name Class Date Grade		<u> </u>	평식기 학생 이놈 방		
		DateGrade_			받지 <u>밖</u>	پی	
SAI	FETY QUIZ				<u> 안 원론 </u>		
1.	Instructor's permission is rethe machine.	equired to operate	T	¥	1 이 기계는 물식이는 어른 선생님 처작이 된도라다	않 다	124
2.	Eye protection is required to	o operate machine.	T	7	2. 보안 안캠이 이 기계는 용식이는 데 전요 31니	なみ	1 ² 다
3.	Chipe may be removed while may	achine is running.	T	7	3. 기계가 원고 있는 음악 부스러기는 처음다	答件	124
4.	It is safe to plane wood with	h loose knots.	T	y	4. 나무의 토백은 매기업에 왔어? 원기는 방향은 사용하는 것이 안된 하다.		
5.	If material becomes stuck, is	t is safe to stop machine.	T	7	5 거호가 가에서 불어 막히게 되면 기계된 공단 사비는 것이	84	2 ^로 타.
6.	Line of sight should be throumachine.	ugh the throat of the	T	P	안천하다 6. 기계속은 바막 손여나 보아야 간다	옵다. 옵다	2 를 다. 2 章 다
7.	Assintance should be obtained pieces of wood.	d when planing long	Ŧ	•	기 건나라 목대는 범명이 함께는 당분 참나에나 한다	春日	12 4






riset Frinting Press



SAFETY SUGGESTIONS

- Operate the press only when all guards are in place and properly adjusted.
- Never reach for misprinted or dropped paper while the presente in operation.
- Do not make internal adjustments while the press is in operation.
- 4. Do not clean the prese while it is in operation.
- 5. The instructor should determine the operating spead.
- 6. Never reach acro the prees while it is in operation.
- When fluished with the press, it must be clean and all paper, equipment and tools must be returned to proper storage.



인전 되시 사람

- 1. 인터기는 모든 위점 방지 강치가 저 자리에 있는 덕당히 로틴 되어 있는(어막이 급칭여야 한다
- 2. 인쇄기가 됩니가는 동안에 전혀 인쇄된 골이나 (관리인 돌이는 집으려2 하나 안된다
- 3 인쇄기가 올아가고 있는 동안에 너무 크닝라 러너는 안된다
- 4. 인터기가 원하가고 있는 옵션에 인터기된 월드라이어는 안된다.
- 5. 신성님이 인쇄 속으는 경에 뛰어야 왔다
- 6. 인쇄기가 급칭이는 동안에 그 너머로 집은내고 낡아는 안된다
- 기 인쇄기는 다 사용하였은 때는 제갖이 하셔? 라며 모든 종이, 기구 및 건강은 제 자리에 위속되셔야 한다

CFFSET P	RINTING	PRESS
----------	---------	-------

Student	Name_	_	_
Class			 -
Date		Grade	

인쇄기


학 생	司表		
W			_
أعديها		نبى⊬≴	

SAPETY QUIZ

1.	The gears need not be covered while the press is in operation.	T	F
2.	The machine must be stopped before misprinted or dropped paper is removed from the press.	T	P
3	Final adjustments may be made while the machine is running.	T	P
4.	You should be alert to keeping others away from the press while it is in operation.	T	P
5.	lt is safe to reach across the press when it is operating	Ť	P

안 전환 위2

——————————————————————————————————————		
1. 인퍼기가 불아가고 있는 동안 됩니는 얼마 있는 현소가 없다	<i>a</i> ,	
2. 기계는 건축 인쇄된 용이나 때에진 동이는 인쇄기에서	各다	그는다
차취전에 정치되어야 하나	å 4	1 3 4
3. 기계가 올아가고 있는 용안 마지막 국턴은 황여야 한다	옵다	134
4. 인쇄기가 급칭이고 있는 동안 다른 사람은 기계에서 먼더 타오는 구의는 기존에야 왔다	å a	2 = 4
5. 인쇄기가 돈고 있는 용안 인쇄기 너머로 집 그러고 하는 경송은 위험되 않다	a 음 다	1કેવ



5 :

- 1. Wear approved eye protection.
- Check to see if belt is properly installed and in good condition hefore etarting.
- Start sander above work; let rear of helt touch firet.
- Keep the electrical cord clear and the dust hag away from the sander helt.
- Lift sander off the work before stopping.
- Wait until helt is completely atopsed before placing sander on beach.


85

7. Empty dust hag daily into proper waste container.



반전 지시 사항

- 1. 제6한 보안 안당 삼 것
- 2. 번드가 대서로 머니되고, 쪽만한 상대인기 시작하기전에 조사한 것
- 3. 일감계요 가는 기계가 오아가에 시작한 것 ; 먼저 먹고 워크는이 당해 한 것
- 4. 전신이 꼬아니 앞에 국의하고 먼지 받아 너는 지수는 기계 번드에서 먼니 논란
- 5. 중단하기 전에 일감에서 기계로 속어온다 것
- 6. 기계환 작업대에 본다 볼게 전에 발달가 완전히 당시되어 있는 때 가지 기대난것
- 기. 정당한 쓰레게 통에 먼지 받아 따는 자유한 메인 바란 것



BELT SANDER

Student Name
Cluss
Date Grade


로면 가는 기계

SAFETY QUIZ

1.	Eye protection is required when using this machine.	Ť	r
2.	You should have a firm grasp on the wander before starting.	r	r
з.	The sander should rest on the work when starting.	T	7
4.	A wood sander should not be used on steel.	T	r
5.	This machine should be examined before starting.	r	7

안전된 귀스

<u> </u>		
1. 이 기계는 사용된 때는 보안 안녕이 된모하니.	कै व	1 1 4
2 시작하기전에 불면 가는 기계는 꼭 참이라 한다	表日	1 3 4
3 토면 가는 기계는 시작한때 인감 위로 보고 되어야 되	참다	2 3 다.
4. 49 इ.स. १ छ्या गर गागर अल गड़बानगर एघर	참 다.	134
5. 시작하기 전에 이 기계는 안전환가 검사한 받아야 한다	હ વ	1 1 4




87

3-5 22

- 1. Wear approved eye protection.
- Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long heir.
- 3. Use properly secured and adjusted guards at all times.
- 4. Adjust the guide and guard to within 1/4 inch of work.
- Remove acrap only when machine is atonned.
- ie etopped.

 6. Avoid backing out of a cut (kerf).
- Keep bands and fingers in such a position that there is no danger of their slipping into the blads. Bold work piece on either side of the cutting line. Use a push stick where necessary.
- Do not leave the machine until it has stopped.
- Consult with your instructor before cutting large or irregular shaped pieces.



안전 지시 사람

- 1. 제상한 보안 안녕한 본 것
- 2. 남식급은 라파막은 실거분 옷은 벗어버니? 긴 버리는 모자목으로 집어넣는 것
- 3 33성 체여로 인전 장치가 되어있고 된 3절 되어 있는 위치 방지 장치를 사용한다.
- 4. 인감에서 볼 인치 이버에 위험 방지 장계는 조렇러 놓는다
- 5. 북느러기는 기계가 참기되었는 때만 치물다
- a. गेर्ट युर्धर क्रेस भीर भीग ए प्र
- 기 존비나 존가막이 완년에 빠져 온어간 위험이 있는 위치에 있지 않도록 되었다니다. 하는 자는선의 한 꽃에 얼같은 뜻로 된도하면 떨어 넘는 무대가는 가요한다.
- 8. 기계가 내지면 여러가 그 열은 떠나서는 안된다
- 8 너무 크게나 경쟁 결정한 것을 자르게 전에 선생님가 의논되어 한 것.




BAND SAW

Student Name Clase Date Grade

SAFETY QUIZ

- 1. It is eafe to tilt the table for cutting bevels. 2. The lower hand wheel does not require a guard. The saw should be stopped by forcing a piece of wood against the blade. 4. The blade guard should be adjusted to about 1/4" from the work. 5. It is cofe to use the fence for cutting several pieces of wood to the same length. The bands should come so closer than 2" from the blade. 7. The lade guides abould be adjusted tight against the olade. 4. Instructor's permission is required to operate a band ase. Adjustments abould be made with the power off. 10. Eye protection is not required when operating a band 11. If the work does not cut easily you should:
 - (a) speed up the blade
 - Duen barder
 - replace the blade
 - (d) check with your instructor



떠	Ą
---	---

計以	이노	
방		
ષ્ટ્રેજી.		

신 시 년 - 커그

1. 74	나지가 자르기 위해서는 회에붙는 경사기에 복근것이		
٠٠٠	전하다 서 보고 이 마키는 위치 방지 장치가 원보기 있다	분다 군다	124 124
3. გ გ	나무 잘같은 각 얼마 걸다 되는 시계에 있다	8.4	1 1 4
4 27	한 산건 강치도 일감에서 볼 인치 때에지에 조절되어야 한다	44	1 2 4
5 여 사망	1 로막의 나무온는 말고 길이로 자르기 위하네고 C 막이는 하는 것이 안된기다	在 4	1 3 다
6 22	८ र ४०१। २७३११० छ ममन प्रेनेस्ट एखेर	윤다	114
7. 2	날 산천 강치는 한 날에 및 제에 조절되어 있어야 한다.	34	114
8 14	\$ 문 급립이기 위되서는 선생님 처음은 얼마야 한다.	老司	7. 2.4
9. \$4	L한 것이 있으면 - 전력은 그고 하여야 한다	& 4	114
10. Ye	는 안생은 떠놓은 사용받 때 뭐요하지 않다.	在日	1 ! 4

- 11. 신간이 되어 잘거지 않으면
 - 412 베트에 갔다
 - 더 시거 빈다
 - 바꾼다
 - 어꾸어 보다





- 1. Make sure that telascoping guard returns automatically to cover the blade after each cut.
- 2. Do not set saw down until blede stops.
- 3. Eye protection must be worn shile using eaw.
- 4. If the saw blade binde or smokes, etop cutting immediately.
- 5. Make sure the power cord is clear of the blade.
- 6. Be sure the material you are cutting is adequately supported.
- 7. Remove tie, ringe and watch, and roll up sleeves.
- 8 Check the base cetting for the proper depth of cut.

(I) TRIGGER SWITCH -**THANDLE** 제상 그위치 乞行司 (I) GUARD LIFT HANDLE . रनस्य रेग्न एस्या PANGLE SCALE 757 THE LOCK KNOB 경사각 2강 나사 (1) RETRACTABLE GUARD -明光知 **○**BLADE TILTING BASE 경사 5년

안전 지시 사람

- 1. 발효다 이렇다 후 수 있는 위험 막지 장치가 때 번 자본을 잘 낳은 없게 위해 돌아 오늘 기는 밝힌하여야 한다
- 2. 전난시 역속 터키지 유는 별2로 놀지만것.
- 3. 看老 사용补充 备时 보산 반경화 씨야 한다
- 4. 휴이 경직이지 않거나 연기는 버전 가르고 장엄은 추시 중단하여야 난다
- 5 전선이 작년이 이지 살다. 황인보 것
- 6 मेट्ट ग्रेट जोरी युद्धी धेन्नगर ग्रेट्स सेर्स से
- 기. 라이나, 반지, 시계 3는 치지 만든, 호에는 걸어보신다.
- 요 집단한 걸이로 자르기위터 면 반값이 어떻게 크랙되어 있는지 조사한다.


8-5.25

PORTA:	BLE	сī	RCIII	AR	SAW

Student	Name	
Class		
Dute	Grade	

SAFETY QUIZ

1.	Permission should be obtained before operating this machine.	$\boldsymbol{\tau}$	P
2,	The guard can be wedged so that it will not be operable.	τ	P
3.	Eye protection is not necessary when using this machine.	τ	?
4.	You should not set the saw down until it has completely stopped.	τ	P
5.	The saw blade should extend about 1/8" beyond the thickness of the material being cut.	T	7




并	щ	į	શ્	H	- 8

휴대는 원형 됨.	학생 이큐_	
	는 과	
एम् मूट		
1. 이 기계는 사용하기 전에 처탁은 받아야 한다	윤리	1 로 나
2. 위성 방지 장치는 고정시키기 위해 백기로 조려진 두 있다	나 본다	1 3 4
3 이 기계된 사용한 때는 보안 산경이 필요치 않다	装口	1 2 다
4 완전히 기계가 정치된 때하기 출본 번드로 비뎌 돌아이는 안된다	å. z	1 1 2 다
5 名 남은 칼러지는 저直의 두께보다 片 인치 더 밖으로 나가 있어야 한다	表工	1 124

SAFETY SULLESTIONS

- 1. Be such that the new travels easily on the arm.
- 2. Be more that the blade will not extend beyond the front of the table.
- Before starting make aure that the guard telescopes properly.
- 4. Make sure that the blade is etopped before leaving the machine.
- Make sure that the material being out is tight against the lance.
- Eye presection must be worn widle operating this machine.
- Be suite the eaw returns to this rear of the table at the compliction of the cut.



안된 기시 사학

- 1. 돌이 기에 위로 얽게 봤다 갔다 한 두 있는지 확인하여야 한다
- 2. 좀 날이 잘 터이는 너머로 떼져 나오지 않도록 주의하여야 한다
- 3 안전 장기된 제어로 막아 기급수 있는지를 시작하기 전에 확인하다
- 4. 기계는 떠나기 전에 좀 날이 저지되어 있는지는 확인한다
- 5. 가스러고 최는 결심이 간약이에 꼭 끼어 있는기는 확인한다
- 6 이 기계는 사용하는 동아 보다 안경된 써야 한다
- 7. 돌이 자리 작업이 관악후 데이션 위로 되돌아 오는지는 황이산다


RADIAL ARM SAW

Student Name Class Date_ . Grade

SAFETY QUIZ

a cut.

1.	Eye protection is not necessary except when ripping.	T	₽
2.	You may leave the machine as soon as you have pushed the "off" switch.	т	F
_		•	E
٥.	The guard must be in place when ripping.	T	P
4.	The saw blade may extend beyond the table.	T	F
5.	The hlade should be installed so that in crose cut position the teeth at the bottom of the blade point away from the operator.	Ŧ	P
6.	When ripping, one hand must hold the material and the other hand operate the saw.	_	-
		T	ľ
7.	In cross cutting, the saw should automatically return to the rear of the radial arm upon the completion of a cut.		




박사형 지터 튀

안전을 퀴그

i.	목대는 세로 커지 않는때는 보안 반당이 필요	द्यं द्व	124
٤.	기계의 "off"스위치는 누르나 따다 기계 견원		
3.	떠나도 좋다 목재로 씨로 견대는 위험 방지 장치가 재자리에	보이야 한다 & 다	1 로디
4.	용당이 데이본 밖 너머도 나와 있어도 돌다	ஃ 다	224
5 .	용 날은 세로 개는 위치이 서 용납의 말에 닫어 !	以之 有4小	
6	각업하는 시각과 길러 때에게 올라 있고를 장치 에로 전혀는 한 돈은 제표를 잡고 다른 돈으로	한다 옵다 동지문	1 4 4
	사이아 한다	战斗	1=4
٦.	세도 전 때 중 된 자고 각점 된 난 후 방사! 위로 자동적으로 되 존아 와야 한다	형 지레 옵디	그르다



- Eye protection must be worn while operating this machine.
- 2. Make all adjustments before turning on scroll saw.
- Lower the hold-down so that the spring fingers hear lightly on the work.
- The danger area is within the "line of cut". A
 Hold work piece with both hands on either side
 of the "saw line".
- 5. Shut off power and clean the machine before you leave it.
- 6. Avoid overloading the machine by feeding the stock too fast.
- 7. Avoid pinching the blade by turning too sharply.



안전 기시 사람

- 1. 이 기계는 사용하는 등만 보안 안겨운 써야 한다
- 2. 소통론이 관련 도니는 품은 존기건에 또는 것은 조건하여 성는다
- 3. 용수성은이 인감에 가깝게 느치되는 면으로 내려는 장치는 내려 놓다.
- 4. 위험 부위는 자보 선 범위 안인에. "집 선"의 양쪽 에서 두 돈으로 신답된 11분이야 한다.
- 5 기계는 떠나기 전에 전력은 112 청소하여야 한다
- 6. 일감을 너무 빨리 집에 넣어 기계에 너무 많은 부담은 주지 만이야 한다
- 지, 내무 씨에 들어 집 날이 부딪쳐 부스러 뜨려지는 것은 되라며야 한다.



SCROLL SAW

Student Name
Class
Date Grade

रेक्ट) मेरे शह के

학생 이유 _____ 반____ 날짜___ 칼년

SAFETY QUIZ

1.	If the blade pinches in the kerf do not atop the machine.	τ	r
2.	Eye protection must be worn.	T	r
3.	It is not necessary to have the flat side of the stock next to the table.	τ	•
4.	Fingers should be kept away from the line of cut.	T	r
5 .	Adjustments may be made while the eaw is running.	τ.	
8.	The hold-down should bear lightly on the work.	τ	r

 \	6	• .	
		·	
			


인원된 위크

1. 돌달이 저는건에 부드러져 게이 있어도. 기계는 글라시킨 필요가 없다	毛叶	134
2. प्रस् एयम अव धन	축다	134
3 거로의 병명한 먼물 데이블 앱에 1는 것은 단리의 반다	なけ	114
4. 혼가락은 가르는 선에서 먹니 떨어져 있어야 한다	찮다	114
5. 돌이 움직이는 동안에 그런은 낡도 구나	걸다	114
6. 별으로 어녀결된 장치는 인감은 가볍게 스치고 있어야 하다	유다	230)

- 1. Weer approved eye protection.
- Remove jewelry, eliminate loose clothing and confine long hair.
- Use properly secured and edjusted guards at all times.
- Make all adjustments and remove ecraps with the machine completely stopped.
- Select proper blade and set at correct height (1/8 inch above wood).
- Never saw freehand never reach over the saw blade.
- 7. Stend to the eide not in line with the blade.

105

- Make sure blade is installed with the teeth pointing in the proper direction.
- A push stick should be used when the hands come within 3 inches of the blade.
- 10. Use the rip fence for ripping and miter gauge for crosscutting.



안전 지시 사람

- 1. 작당한 보신 산병원 쓴 것
- 그 보석유는 가지 말고 당기는 것은 빚고 건데라는 모자속으로 집어 넣는다.
- 3 강상 안전하게 조정되어 있는 위험 방지 강치는 사용관리
- 4. 기까가 완전히 정치된 상태에서 모든 조렇는 하거나 부스러기는 카위야 한다
- 5. 알맞는 ۾ 달분 군다. 취임한 밤이에 담다 (나무게도 후 인기)
- 6. 튜에서 혹은 때지만2 통진단 라마다 카머 튜난 너머로 손은 견모 배치기 말이야 한다
- 기. 법으로 서야 하며 유 납과 인직원으로 서서는 안된다
- 8. 집 남은 됩니다 데 방향으로 향해 있게 장치하여야 왔다
- 9 2이 집 당 3 인치 이에에 있게 되는 결국에 만에 떠는 박대기를 사용하여
- 10. 시3 건데는 1 너는 위한 간 막이는 시8하고 기2 편에는 비터지 는 사용한다
- 11 작업은 관업은 때는 기에는 법부고 레이는 별으로 휴 남은 따라고, 부스러기를

Student	Name		
Class			
Date		Grade	

例引光 義


학생이큐_		
A)		
如	30 14	

윤디

224

SAFETY QUIZ

1.	It is safe to saw freehand.	T	P
2.	The fence should always be used.	.T	7
3.	The guard is not always necessary.	T	P
4.	When ripping it is best to stund directly hehind the blade.	т	P
5.	Eye protection should be worn when using a table saw.	T	7
	The saw blade should be adjusted so that the teeth clear the tbickness of material by the depth of the teeth.	T	P
7.	A helper or roller should be used when ripping long pieces.	τ	7
8.	A push stick is necessary when ripping narrow stock.	T	P



안 전환 최고 1. 홈에 2분 때교 홈지치는 것은 안전하다. 2. 간 막이는 참산 사용하여야 왔다.

4. 씨로 캔 때는 홈보 바로 위에 112 것이 제안 분다 2로디 5. 보안 안정은 데이본 돔본 사용학 때 방상 44야 한다 옳다 2로디

6 참 남은 됩니가 저도의 위에 만큼 깊이 원어간 원다 그르다 두 있게 소청하게 불아야 한다 7. 길다만 무대는 에로 전혀는 그구나 · 국김대는 사용하여야 원다 그르다

8. गेर देचीर और से प्याप्त पूर्व पर प्रभाग ध्रमान हैत. उन्न

1115032



- 1. Wear approved eye protection.
- Make adjustments and measurements only when the machine is at a complete stop.
- 3. Securely mount the work piece in the holding device.
- Make certain that the rum and head will clear the work and holding devices.
- Keep hands and fingers a minimum of 6 inches from the cutting tool and all other moving parts.
- 6. Avoid laying tools on the machine.
- 7. Avoid stending directly in front of or behind the ram.
- 8. Make sure machine comes to a complete etop hefore leaving it.
- 9. Never remove chips while the machine is in motion.
- Return the machine to normal and all tools and equipment to the proper storage place.

인턴 지시 사람

- 1. 적당한 보안 안녕된 쓴것
- 2. 기계가 완전히 정치되었는 때 만 조년이나 축정은 하여야 한다
- 3. 남자는 작는 장치에 된 감독 반전하게 얼마나 반다
- 4. श्रे १६०० थेरा गेर यह स्थाल द्रा दहरे ने अभेलेर होने
- 5. 손이나 원기적은 가르는 연강이나 1 밖의 분야가는 부분들에서 6 인기 이상 때에게 있어야 한다
- 6. 기까위에 연장된 온더 길는 것은 되러야 한다
- 7. 망치 앞이나 위에 큰 바로 서는 것은 피러나 한다
- *· 기계 별본 떠나기 전에 기계가 완전히 정지되었는지는 확인한다
- 9 기계가 된사가는 동안 전로 부드너진 모각은 계우지 반 것
- 10. 기계는 정상 위치에 불너넣고 모든 연강이나 기구는 제 자리에 도로 갖다 넣는다


H	ETAL SHAPER	Student Name Class Date Grade		_	굮	·측 성형기 학생 이	£	
						·날교}	;4년	
SAI	FETY QUIZ							
					<u>ق</u>	전환 키즈		
1.	It is permissible to use compremove chips while the machin	ressed air to e is running.	T	7	1.	기계가 돌아가는 도움에 압축 공기는 사용하여 부스너기는 치우는 것이 허용된다	급디	1 일라
2.	Eye protection must be worn.		T	7	2.	पेर एचेर अर्थ अंध	용다	그르다
3.	A heavy cut may get the job 3 but also could be uneafe.	one more quickly	T	P	3.	한꺼번에 싶이 파너는 것은 일을 빨리 끝낼수는 있으나 안전치 못하다	윤다	1 로디
4.	Chips may be removed while th	e machine is running.	T	7	4.	기계가 올아가고 동안에 부스러기는 치취도 돌다	출 다	1르다
5.	All clearances should be checis set in motion.	ked before the ram	T	P	5	망기主 사용하기 전에 주위에 모든 것이 치워져 있는지 검사한다	옵다	1 골다
€.	All set-ups should be approve	d by Your instructor.	T	7	c	기계 강치된 허설은 것은 학생의 선생님 검사된 받아야 한다	나 끊다	1 르다




OBTAIN PERMISSION FROM THE INSTRUCTOR BEFORE USING THIS MACHINE.

BAFETY SUGGESTIONS

- 1. Check estup and machine before operating.
- 2. Never surpass the capacity of the machine.
- Feed and operate from the front or the operator's position.
- Always keep your fingers away from the pressure har and blade, a minimum of 4 inches.
- Kaep the foot that is not being used out from under the treadle.
- Allow small pieces to drop; do not attempt to catch them.
- Remove hurrs before working; gloves or pade are recommended for handling sheet metal, especially large pieces.
- Place ecrape or trimminge in metal waste container and return machine to normal position.
- Whenever two people are needed to operate the shear, one aball be the operator, the other the helper.





산전 거시 사람


- 1. 기계 장기한 것 과 기계 자체는 움직이기 전혀 검사한 것
- 2. 기까의 부름 검색은 걷고 호파하기 딸아야 한다
- 3. 기계 알이나 작업자의 위치에서 집이 넘자나 기계는 움직이야 한다
- 4. 항상 학생의 문가약된 암덕 분과 각 남에서 최소한 4 인치 이상 앤데지계 라이야 한다
- 5. 사용하고 있지 않는 박은 떠달 별으로 불기반깃
- F. 각은 로막은이 떨어지는 것은 내비터 돈것 ; 그것들은 참으며2 노력하지 만 것
- 7. 작업하기 전에 어떤 어난한 것은 미리 급이버덕것 ; 급속 딴은 다시거나, 즉의 큰 것은 다는 때는 강강이나 형절 조각은 사용하는 것이 좋다.
- 8. 타던 크막이나 깎아낸 것들은 굴목 쓰네기 통에 냉고 기계는 정상 위치로 되는데 걸는다
- 9 이 전단기된 구·사람이 움직이야 한 경우에 한 사람이 작업자가 되고 다른 한 사람은 로수가 되어야 한다.

METAL SQUARING SHEAR

Student	Name		
Class			
Date		Grade	

SAFETY QUIZ

ι.	Feed and operate from the treadle side of the machine only.	τ	r
2.	It is permissible to let small pieces drop into a box as they are cut.	τ	7
з.	Two students may operate the shear together.	т	r
4.	For some projects the guard can be removed.	т	r
5.	The foot treadle should be so arranged that there is a 2" floor clearance at the bottom of a stroks.	т	¥



급축은 사각성으로 자르는 전단기


計位	引表	
반_		 _
LE TH		

안전된 귀스


	24 HZ		
1.	기계의 터딘 잦으로 반 집어넣거나 기계를 불각이어야 갔다	44	114
2	급류는 자그는 용에 갖고 모각된 생각에 떨어지게 하는것이 허용되다.	春日	2
3	र् भेषा यसगर येन अंपेयनं हेन	용다	144
4.	어떤 각성에서는 안전 장치된 없이고 좋다	취디	2 = 4
5.	터단은 발로 너무있는 더 그런지 아방 더 나더기기 발탁 장계되어야 한다	4d	2 <u>년</u> 다

115





- Remove sharp burrs and edges from sheet metal before attempting to work it in the mechines.
- Never attempt to bend, roll, crimp, head, etc., metal which is heavier than the capacity of the macnine.
- 3. Keep hands and fingers clear of moving parts.
- 4. Never work more than one thickness of metal at one setup.
- 5. Avoid slamming or dropping the handles of the machine.
- 8. Be careful that moving parts or metal do not strike others.
- 7 Take care not to place hands in a position that will allow them to slip into the rolls, jaws, etc.



한 번 기시 사항

- 다. 규칙으로 기계에 넣고 일본 시작하기 전에 날카르크 보더니나, 저곤 해놓는 것은 없던...
- 2. 기계의 수림 농쪽보다 무거분 급혹는 구복되어고 하거나 맡겨고 하거나 분이 잡혀까 하려고 하시는 안된다
- 3. 손이나 혼가약은 돌아가는 부분통에서 멀티되어야 한다
- 4. 이번 함께 보다 유럽게 급속은 자크지 빨 갓.
- 5 혼자이는 라 키거나 떨어뜨려워는 안되다
- ६ रिकेम्ट मेर्रेसको स्वरंग पर प्रस् ग्रेम देखे न्यंगेलक रोक
- 기. 돈이 토막하나 기계 입구도 배계분이 가기 않도록 주의하여야 한다.



그르다

2 3 4

224

表다

在日

&다

SH.	EET METAL MACHINES	Student Name Class Date Gra		•	青年时光 叶轮 刀叫	약성 이름 반		
SAI	FETY QUIZ			,		날짜		
=					एसर मट			
1.	The infeed rolls of a roll dangerous to the operator's	machine are hands.	T	r	1.회전기의 집어 내는 토칼러는 위험하다		ઢ다	1 킬리
2.	Sheet metal machines can be overloading.	damaged by	T	7	2. 경독한국 다하는 가메에 용량 출과는 화면 부터진 수 있다	!	a 참다	1 = 4
3.	Sharp hurrs and edges shoul hefore attempting to place	d be removed in the machine.	τ	F	3. 기계에 넣고 일은 시작하기 전에 저걸 처꾸한 표면이나		å a	1 <u>2</u> cl

있니

4. 은 가락은 급격이고 있는 부족밖에서 멀리하여야 왔다

5 국 인치 두체의 연장은 감독만은 다친 기계로 만든수


TF

4. Fingers must be kept clear of moving parts.

5. Quarter inch mild steel stock can be formed

on the sheet metal machine.

- 1. A welding helmet must be worn when welding.
- 2. Proper ventilation must be available.
- Gugglee must be worn when chipping eleg.
- 4. Others in the area must be warned prior to etriking en arc.
- 5. Gloves and proper clothing must be worn when welding.
- Closed containers should not be welded without the instructor's permission.
- 7. Do not stand in wet areas while welding.
- Screens to protect others must be in place before welding is started.



안전 기시 사학

- 1 문제는 및 대신 분제분 현 에드는 씨야 한다.
- 2. 식식한 환기가 되어야 한다
- 3. 외피기 원 급이번 때는 안녕된 써야한다
- 4. 아크린 케이턴에 무위에 있는 사람에게 구의된 구에나 갔다
- 5. १४६ ६ लार ४४ म अवस्थ अवस्थ अनुस्थान
- 6. ६५ ४६ ६०६ स्वान भारा वर्ग वस्तानमार स्टब्स
- 7 है से और इंट अन ग्रंट अन से ग्रंगीर रहान
- 5 용접은 시작하기 된다. 다른 사람은은 보호하다 온 막이 때가니다. 중비되어 있어야 한다.

	MEL	

tudest	Наже		
Class			
Date		Grada	

아-크 용정기

학생 이는 _____ 반_____ 날짜_____ 학년


SAFETY QUIZ

1.	You should warn anyone nearby when you start to weld.	Ŧ	7
2.	Goggles as well as a welding hood should be available before you start to weld.	7	7
3.	A closed container is dangeroue to weld.	7	7

4. Glovee are not necessary when welding.5. It is dangerous to weld without proper ventilation.


안전을 위즈

1. 출권은 시작하기 전에 격위의 사람에게 경고하여야 한다.	& cl	214
 로. 특정은 시각하기 전에 용접용 보자는 분은 산명로 준비되어 . 있어야 한다. 3 단터 보는 통기는 통접하기에 위접하다 	축 다 좀 다	1 트 다 1 트 다
4. 용접할 때	春日	114
5. 작당한 환기 장치없이 불렀은 하는 것은 위험하다.	& 다	114





- Do not weld gelmenized metal without proper ventilatios.
- Do not allow oil to come is costect with homes or equipment.
- 3. Gee bottles must be erect sed secure et ell times.
- Protective goggles and sperkresistant clothing must be wore when welding.
- Do not weld or cut os a closed conteiner without isstructor's approval.
- Coefine eil cuttieg end welding to the designeted erea in the shop.
- 7. Ture off torch velves when finished with equipment.
- 8. Keep the cylinder cape on the bottles when not in use.
- 9. Ture off gee sed oxyges at tenks or stations at the end of class session.
- Bend the end of long welding rode to identify hot end eed to reduce potential exposure to eye injury.



안진 기시 사람

- 1. अपूर अंग अग्रेश या इत्या तेत्र इत्यानकः ए अन्.
- 2. 거유이 관아나 타고 기구에 된지 얼에 되어야 한다
- 가드로 넣은 혹은 참상 세우고 <u>발전되어</u> 누어나 받다.
- 4. क्षेत्रि रे लीट १६ ८४ में १६ ले जेगर हर बेलेंग रेने
- 5. 선생님의 러워 없이 말의 있는 흥기를 자르거나 흥권하여서는 안된다
- 6. 모든 통령이나 기르는 장점은 장점방의 기점인 장도에서만 하여야 한다.
- ग. गर्म न गम्भद्र व्याप्त एत्र प्रदूष (इस्म) एट्ट अन्छन
- 1. भेरतीय धर भार देश अधर एक स्टूर
- ९ नेचेर्रायन स्टिम्सन संस्का अर शहर अस्ट अस्टा
- 6기로 작은 막아니고 그는 다친 위험성은 관에 위해 고디안 불법을 막다기 같은 가격되었다.

CXY-ACETYLENE WELDER

Student Name Class Date Grade 산도 - 이세천만 가는 용태기


44

12st.

SAFETY QUIZ

_안전된 귀스

1. Gas bottles may he laid on the floor when not in use. भवना जर जर भरन वम रंगर हत. 1 小二程 表다 114 2. Closed containers are not hazardous to weld or repair. 2. 당위 있는 통기로 통달하거나 두번하는 것은 위험이 많다 본다 114 The cylinder cape should be placed os all bottles when not in use. 3. 72 동2 사용에 많은 때는 꾸명은 열어 누어야 한다. 各非 214. 4. Eye protection must be sore for all welding, cutting aed chipping operations. 4. 보호 안생은 용접한 때가 가르게나 집에서는 작성은 한 데다. 5. The equipment should not be wiped down with oily rage. 84 114



3-5.42

युक्तर क्षेत्रभगः एरान

OPERATION CRECK LIST OXY-ACETYLENE WELDER

1. Obtain parmissios from the teacher to use

osy-acctylene welder. () 2. Adjust welder for operation in following sequence: m. inspect regulator's adjusting sorews to insure that thay ere all the way out (cousterclockwise). b. Open oxygen cylinder (green) velve slowly. (wide opes -- stand to one side) c. Open acetyless cylisder (red) valve ({ to { turn) d. Open the torch oxyges velve one ture. (1) Ture oxyges regulator valve adjusting acres uotil proper reading is obtained. () (See chart for tip being used.) (2) Ture off toroh oxyges velve. () e. Turn the acetylese regulator adjusting scraw is slowly until correct reading is obtained for tip being used. () 3. Lighting torch procedure: e. Turn torch acetylene velve 1/16 of a turn, thee ignite acetylene gas coming from tip with spark lighter. () b. Reedjust the ecetylene regulator adjusting ecrew wetil the correct reeding is obtained. () c. Turn acetylens torch valve os slowly until flems jumps assy from tip, thee slightly reduce the fuel supply to bring the flame back to the tip. d. Adjust torch oxygen valve to obtain neutral flame. Do I understand the following operating instructione? 1. I must wear welding goggles whee gas welding. Yes No 2. I must never lay dows a lighted torch. 3. I must hever use acetylone gas at a pressure greater Yes No thee 15 lbs. per equare inch. 4. I must be cereful not to bure boses. Yes No 5. I must replace goggles, hosse and torch in proper places end cleen up area when I am through weldieg. Yee No 4. I must have teacher check my set up before lighting torch. Yes No STUDENT'S NAME TEACHER'S INITIALS

사로 - 마세팅턴 거드 용정기 사용시 - 작업 검사 목록

1.	사는 이 시원에 가는 용당기는 사용되기 되더니는 선생님 허물은 연구다		, ,
Z.	- 4 4 4 4 - A P 47 21 21 21 21 21 21 4 5 1 5 4 5 1 5 1		()
	6. 호텔 나시는이 완성히 보여졌는지 (시계생기가 반대 방안으로)		()
	41) #7 Car	-	
	b. 산도 용 (눈위역) 번드한 시시리 센터 (완전기 다 년년 환경이		()
	c. गेमिशन ग्रेट हैं (अटन प्र) सेप्ट (ई~ई ने हैं दें)	भूम)	()
	선 후우의 선호 전병을 가 내려 있다.		<i>C</i> .
	(1) गुर इस एक एकर सद्धि त्रक व व व व	-1-1	C .
	हैं। (मेर्ट इंटर्नेट्स इंग्लिस इंग्लिस इंटर्स प्र)	3} 2 [
	(6/ 613) A'T WEDO TOO		()
	은 하세팅한 가는 크린 너지를 사용한 용권을 크기에 많은 눈을 있는 것 같은 나라를 지지나 있는 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등		
	धेर न प्रद लगान समय हैते. उस बनाल प्रह हैते.	2	
3.	इस्ति भर हम		()
	a. इ.४.) के कोर्य ग्रेट प्रेट हैं भी भी क्षेत्र है. देवर सूर्य	: मेर	
	मन्द्र हुन। रुल्प प्रथ नुल्य गृहल सेर संग्र		()
	 प्रभावता के इस तथा के अपन अपन अपन का का का प्रभावता के अपन अपन अपन अपन का का का प्रभावता का का प्रभावता का	1	
	77"1 3 WWF		()
	C. गुल्मिस इट्टो एउट स्ट्रिंग इट्टो स्लंभ क्रेन्ट ल ग्रेग		(-
	· ^^) 조작의 다시 호텔 콘크 조개 기(8 als are		
	3 0 A 30		()
	d. કેટડો લેટ સ્ટ્રેસ્ટ કેપ મચેર એક્ટરે કેમ્પ્રેલને		
			()
3,7	경우 다음이 많은 작업이 거시 사람은 이러하고 있음니라?		
	· 775年 克智名 松柏区 支柱体 心地生。山水 357	~ }	0)41
2	· 경약 역장 토르게인 경우 등의 보시되는 사람님'	w)	아니모
3	그 집을 입하다. 15 화목을 보다 붙은 안보이는 지나된다 하는	~ 1	93 41 X
	१९१९१८ ६५६	د	.1.1.
4	. C & L MAN MED BURNAL MA	4	아니오
3	· 多智士 李海屯 智智學 (5) - 1 22 (4 A) m/ seals (1 a) 1	4	아니보
	वर यस यह महानम एन है। ये रहार भागान		
C	. E2되어 보는 계기 전에 선생님께 장키니 보는 것은 낚시 빨리.	~ [of 42
	कार्य के अपने किया है और अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने	4	03-42